
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33737—
2016

Техника сельскохозяйственная

МАШИНЫ СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ

Методы испытаний

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Новокубанским филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (КубНИИТиМ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 июля 2016 г. № 89-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 марта 2017 г. № 173-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33737—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2018 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2020 г.

7 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52757—2007*

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

¹⁾ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 марта 2017 г. № 173-ст ГОСТ Р 52757—2007 отменен с 1 января 2018 г.

© Стандартиформ, оформление, 2017, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	2
4 Общие положения	3
5 Подготовка к испытаниям.....	3
6 Методы оценки технических параметров.....	4
7 Методы агротехнической оценки	4
7.1 Номенклатура показателей.....	4
7.2 Определение условий испытаний	4
7.3 Определение показателей качества выполнения технологического процесса	6
7.4 Средства измерений и оборудование, применяемые при определении показателей агротехнической оценки	11
8 Методы энергетической оценки	11
9 Методы оценки безопасности и эргономичности конструкции.....	12
10 Методы оценки надежности	12
11 Методы эксплуатационно-технологической оценки	12
12 Методы экономической оценки.....	15
13 Обработка и анализ результатов испытаний.....	15
Приложение А (рекомендуемое) Оформление результатов испытаний	16
Приложение Б (рекомендуемое) Формы рабочих ведомостей результатов испытаний	26
Приложение В (рекомендуемое) Технологическая схема отбора проб с помощью пробоотборника.....	33
Приложение Г (рекомендуемое) Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при определении показателей агротехнической оценки	34
Библиография	35

**Поправка к ГОСТ 33737—2016 Техника сельскохозяйственная. Машины свеклоуборочные.
Методы испытаний**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 2 2023 г.)

Техника сельскохозяйственная

МАШИНЫ СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ

Методы испытаний

Agricultural machinery. Beet-gathering machines. Test methods

Дата введения — 2018—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на:

- комбайны свеклоуборочные;
- машины корнеуборочные;
- машины и приспособления для уборки корнеплодов маточной свеклы (далее — машины), предназначенные для уборки сахарной и кормовой свеклы.

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний вышеперечисленных типов машин.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.002 Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности

ГОСТ 12.2.019 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.111¹⁾ Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.120 Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ ISO 4254-1 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ EN 13140 Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Требования безопасности

ГОСТ 13837 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ ИСО 14269-2 Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53489—2009.

ГОСТ ИСО 14269-5 Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытания системы герметизации

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 20578¹⁾ Свекла сахарная. Термины и определения

ГОСТ 20915 Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний

ГОСТ 21623 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтпригодности. Термины и определения

ГОСТ 24055 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования²⁾

ГОСТ 26025 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров

ГОСТ 26026 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы оценки приспособленности к техническому обслуживанию

ГОСТ 26336 Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации

ГОСТ 27388 Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники

ГОСТ 28305³⁾ Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила приемки на испытания

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29329 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

ГОСТ 31193 (ЕН 1032:2003) Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования

ГОСТ 32431 (ISO 16154:2005) Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования

ГОСТ 34390 Техника сельскохозяйственная. Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов. Методы испытаний

ГОСТ 34393 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, ГОСТ 20578, ГОСТ 21623, ГОСТ 27.002, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 корнеплод сахарной свеклы: Главный корень растения сахарной свеклы, образовавшийся в первый год вегетации и используемый для производства сахара.

3.2 ботва сахарной и кормовой свеклы: Листовая масса свеклы.

3.3 головка корнеплода: Верхняя часть корнеплода стеблевого происхождения, несущая почки и листья.

3.4 техническая длина корнеплода: Расстояние от вершины головки до обрезанного хвостика корнеплода.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ 33884—2016 «Свекла сахарная. Технические условия».

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

³⁾ В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 54783—2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения».

3.5 **длина пучка ботвы:** Расстояние от основания черешков до верхушки основной массы листьев.

3.6 **густота насаждения сахарной свеклы:** Число растений на 1 м² (тыс. штук на 1 га).

3.7 **загрязненность вороха корнеплодов:** Содержание в партии корнеплодов свеклы примесей органического и минерального происхождения.

4 Общие положения

4.1 Цели, задачи и виды испытаний — по ГОСТ 16504, а также по стандартам, действующим в государствах — участниках Соглашения.

4.2 Порядок представления машины на испытания, оформление результатов приемки — в соответствии с ГОСТ 28305, а также в соответствии со стандартами, действующими в государствах — участниках Соглашения.

Эксплуатационные документы, представляемые с машиной, должны соответствовать ГОСТ 27388.

4.3 Свеклоуборочную машину представляют на испытания не позднее, чем за 15 дней до наступления агротехнического срока.

Типовая программа испытаний машины включает виды оценок в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1

Вид оценки	Вид испытаний			
	Приемочные	Квалификационные	Типовые*	Периодические
1 Технических параметров (техническая экспертиза)	+	+	+	+
2 Агротехническая	+	—	+	—
3 Энергетическая	+	+	+	—
4 Безопасность и эргономичность конструкции	+	+	+	—
5 Эксплуатационно-технологическая	+	+	+	+
6 Надежность	—	+	+	+
7 Экономическая	+	—	+	—
* При проведении типовых испытаний включают виды оценок, на изменение значения показателей которых повлияли изменения конструкции изделия.				
П р и м е ч а н и е — Знак «+» означает — оценка проводится, знак «—» — не проводится.				

4.4 Сравнительные испытания проводят в сопоставимых условиях.

4.5 Применяемые средства измерений должны быть поверены до начала испытаний в соответствии с правилами, действующими в государствах — участниках Соглашения.

4.6 Нестандартные и единичные средства измерений, испытательное оборудование подлежат аттестации, проводимой в установленном порядке.

5 Подготовка к испытаниям

5.1 Перед началом испытаний на основании типовой программы испытаний составляют рабочую программу — методику испытаний, в которой с учетом особенностей конкретного образца приводят перечень видов оценок и определяемых показателей по каждому виду оценки, режимы, условия, место испытаний, наименования средств измерений и оборудования, применяемых при испытании, фактические значения по которым в процессе испытаний записывают в рабочие формы испытаний.

5.2 При подготовке свеклоуборочной машины к испытаниям необходимо соблюдать следующие требования:

- машина должна отвечать требованиям безопасности (при всех видах испытаний должен быть составлен и утвержден акт предварительной оценки безопасности);

- до начала испытаний машина должна быть обкатана и отрегулирована в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.3 Параметры, характеризующие условия работы машины при испытаниях, должны находиться в пределах, соответствующих техническому заданию (ТЗ), техническим условиям (ТУ) на испытываемую машину.

5.4 Перед проведением испытаний проводят обучение персонала по вопросам устройства и безопасной эксплуатации свеклоуборочной машины.

6 Методы оценки технических параметров

6.1 Оценку технических параметров проводят по стандартам, действующим в государствах — участниках Соглашения.

6.2 Определение габаритных размеров, массы, ширины захвата и минимальных радиусов поворота — по ГОСТ 26025.

6.3 Перечень технических параметров, характеризующих конструкцию свеклоуборочной машины, приведен в форме А.1 (приложение А).

7 Методы агротехнической оценки

7.1 Номенклатура показателей

Показатели условий испытаний и качества выполнения технологического процесса, определяемые при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках свеклоуборочных машин приведены в формах А.2—А.5 (приложение А).

7.2 Определение условий испытаний

7.2.1 Культуру, сорт, предшествующую обработку определяют по данным хозяйства, в котором проводят испытания.

7.2.2 Испытания проводят в оптимальные, установленные для зоны агротехнические сроки для уборки корнеплодов свеклы, имеющих характеристику, соответствующую ТЗ (ТУ) на разработку испытываемой машины.

При отсутствии в зоне таких фонов испытания проводят в реально сложившихся условиях. Полученные при этом показатели качества выполнения технологического процесса испытываемой машиной сравнивают только с показателями аналога.

7.2.3 Показатели условий испытаний по характеристике участка (влажности и твердости почвы, типу почвы и названию по механическому составу, рельефу и микрорельефу) определяют по ГОСТ 20915. Влажность и твердость почвы определяют в рядах сахарной свеклы в слоях от 0 до 10 см включ., св. 10 до 20 см включ., св. 20 до 30 см включ.

7.2.4 Засоренность участка сорняками определяют количественным или весовым методом в зависимости от влияния ее на технологический процесс машины. При количественном методе учитывают число сорняков высотой до и свыше 100 см на 100 м ряда в трехкратной повторности.

При весовом методе засоренность участка сорняками определяют по ГОСТ 20915 на пяти площадках размером 1 м² каждая (с захватом двух рядов), равномерно расположенных по диагонали участка. Сорняки, собранные с учетной площадки, разделяют по высоте до и свыше 100 см и взвешивают.

Результаты записывают в форму Б.1 (приложение Б) и вычисляют среднеарифметическое значение с округлением до первого десятичного знака.

7.2.5 Засоренность почвы камнями определяют на пяти площадках размером 1 м², равномерно расположенных по диагонали участка. Почву перекапывают на глубину хода подкапывающих рабочих органов.

При наличии камней более 25 мм по наибольшему размеру определяют их массу. Результаты записывают в форму Б.1 (приложение Б) и вычисляют среднеарифметическое значение с округлением до первого десятичного знака.

7.2.6 Отклонение корнеплодов от теоретической оси ряда определяют на пяти площадках, равномерно расположенных по диагонали участка. Длина площадки — 2 м, ширина равна количеству рядов одного прохода агрегата. На площадках вручную обрезают ботву с корнеплодов без среза сахароносной массы головки корнеплода. По центру каждого из рядов, определенному визуально, на уровне среза черешков ботвы корнеплодов, натягивают шнур (теоретическую ось ряда) на всю длину учетной площадки.

Измерения проводят от оси ряда до центра каждого корнеплода. За центр головки корнеплода принимают центр среза черешков. Погрешность измерения — ± 5 мм. Результаты измерений записывают в форму Б.2 (приложение Б). При заполнении ведомости используют метод «конвертика».

Исходные данные обрабатывают с определением количественной доли каждой группы от общего числа измерений. Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

7.2.7 Расположение головок корнеплодов относительно уровня поверхности почвы определяют на тех же площадках, на которых проводят измерения отклонения корнеплодов от теоретической оси ряда (см. 7.2.6). Измерения проводят бороздомером или двумя линейками, одну из которых кладут на поверхность почвы в непосредственной близости к измеряемому корнеплоду, второй измеряют расстояние по вертикали от линейки до верхушки корнеплода. Расположение головок измеряют с одной стороны ряда. Погрешность измерения — ± 5 мм. В зависимости от расположения головки корнеплода результаты измерений могут быть со знаком плюс или минус: со знаком плюс, если верхушка корнеплода расположена выше уровня поверхности почвы, со знаком минус, если ниже уровня почвы. Измерения классифицируют по группам и записывают в форму Б.3 (приложение Б). При записи результатов используют метод «конвертика». Данные обрабатывают с получением количественной доли каждой группы от общего числа измерений. Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

7.2.8 Ширину основного междурядья определяют на десяти проходах (повторностях) посевного агрегата по диагонали участка. Рулеткой или мерной линейкой измеряют расстояние между осевыми линиями смежных рядов. На каждом проходе число измерений должно быть не менее 15. Погрешность измерения — ± 1 см. Результаты записывают в форму Б.4 (приложение Б) и вычисляют среднеарифметическое значение, стандартное отклонение с округлением до целого числа.

7.2.9 Расстояние между корнеплодами в ряду, диаметр и длину корнеплодов, длину ботвы, густоту насаждения растений, массу корнеплодов и ботвы определяют в трех рядах на площадках длиной 10 м, шириной, равной ширине трех междурядий. Число площадок не менее пяти. Площадки располагают равномерно по диагонали участка.

7.2.9.1 Расстояние между корнеплодами в ряду измеряют на каждом из трех рядов площадки рулеткой или специальным приспособлением.

При измерении расстояние между центрами корнеплодов записывают нарастающим итогом. Погрешность измерения — ± 1 см. Результаты записывают в форму Б.5 (приложение Б) и вычисляют среднеарифметическое значение, коэффициент вариации с округлением до первого десятичного знака.

По среднему расстоянию между корнеплодами вычисляют число корнеплодов на одном метре длины ряда.

7.2.9.2 Густоту насаждения растений Γ_n , тыс. шт./га, вычисляют по формуле

$$\Gamma_n = 10^{-3} n_k l_p, \quad (1)$$

где n_k — число корнеплодов на одном метре длины ряда, шт.;

l_p — общая длина рядов на гектаре, м.

Общую длину рядов на гектаре вычисляют по формуле

$$l_p = \frac{S'}{B_{ш.м}}, \quad (2)$$

где S' — площадь участка размером 10^4 м^2 (1 га);

$B_{ш.м}$ — ширина междурядья убираемой культуры, м.

Вычисления проводят с округлением до целого числа.

Результаты записывают в форму Б.5 (приложение Б).

7.2.9.3 После измерения расстояния между корнеплодами их выкапывают вместе с ботвой, очищают от почвы, обрезают хвостики диаметром менее 10 мм и измеряют:

- диаметр корнеплода по линии наибольшего утолщения;
- техническую длину корнеплода;
- длину пучка ботвы.

Погрешность измерения — ± 1 мм.

В процессе измерений корнеплоды классифицируют на три фракции в соответствии с формой Б.6 (приложение Б).

Среднеарифметические значения показателей вычисляют с округлением до первого десятичного знака.

После измерений с корнеплодов ботву обрезают. Определяют массу корнеплодов каждой фракции и общую массу ботвы с площадки. Погрешность взвешивания — ± 50 г. Результаты записывают в форму Б.7 (приложение Б). Массовую долю каждой фракции корнеплодов определяют отношением массы корнеплодов каждой фракции к общей массе корнеплодов всех фракций с учетной площадки.

7.2.9.4 Биологическую урожайность корнеплодов Y_6 , т/га, вычисляют по формуле

$$Y_6 = \frac{10q}{S}, \quad (3)$$

где q — общая масса корнеплодов всех фракций с площадки, кг;

S — размер площадки, м².

Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

По массе ботвы и корнеплодов определяют их соотношение. За единицу принимают массу ботвы.

Результаты записывают в форму Б.7 (приложение Б).

7.2.10 При испытании свеклоуборочных комбайнов с предварительным срезом ботвы биологическую урожайность ботвы определяют по проекту ГОСТ 34390.

7.2.11 Показатели по характеристике участка и культуры после обработки записывают в форму А.2 (приложение А).

7.3 Определение показателей качества выполнения технологического процесса

7.3.1 Показатели качества выполнения технологического процесса определяют на трех режимах (трех передачах). Оптимальный режим — максимально возможная скорость движения, при которой показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ТЗ (ТУ).

7.3.2 Перед отбором проб на качество работы машины, отступив 50 м от поворотной полосы, участок разбивают на три учетные делянки длиной 20 м, шириной, равной ширине захвата машины. Между учетными делянками оставляют делянки длиной, достаточной для разгона машины и заполнения ее транспортирующих органов технологическим материалом.

7.3.3 Пробы от испытываемой машины с учетной делянки отбирают специальным пробоотборником (рисунок В.1 приложения В), имеющим емкости для убранной продукции с учетных и неучетных делянок. Заполнение емкостей производят при соответствующих положениях створок пробоотборника, управляемых оператором гидравлически на граничных отметках учетных и неучетных делянок. Число отбираемых проб должно быть не менее трех на каждом режиме. Отбор каждой пробы проводят в установившемся технологическом режиме. Процесс отбора пробы должен быть непрерывным. Начало и конец опыта определяют сигналами, подаваемыми в начале и конце учетной делянки. Продолжительность опыта измеряют секундомером с погрешностью ± 1 с. Разбор проб проводят не позднее 24 ч после их отбора, предохраняя от воздействия солнца, дождя и возможных повреждений.

Допускается отбор проб другими приспособлениями.

7.3.4 Скорость движения машины v , м/с, вычисляют на каждой учетной делянке по формуле

$$v = \frac{L}{t}, \quad (4)$$

где L — длина учетной делянки, м;

t — время прохождения учетной делянки, с.

Результаты записывают в журнал испытаний.

7.3.5 Для определения общей загрязненности вороха корнеплодов, убранных машиной, отобранную пробу с каждой делянки высыпают на брезент и разделяют на фракции:

- чистые корнеплоды и их части;
- примеси,

в том числе

почва

растительные остатки.

Число делянок в соответствии с 7.3.2.

7.3.5.1 Каждую фракцию взвешивают с погрешностью ± 50 г. Результаты записывают в форму Б.8 (приложение Б). Массовую долю каждой фракции определяют от общей массы пробы отобранного вороха. Общую массу пробы отобранного вороха определяют по сумме всех взвешенных фракций. Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

7.3.5.2 К чистым корнеплодам и их частям относят очищенные от почвы и обрезанные от ботвы корнеплоды и части корнеплодов. К частям корнеплода относят хвостики диаметром более 10 мм и кусочки корнеплода размером менее 1/3 корнеплода.

Массовую долю чистых корнеплодов и их частей ΔG_0 , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_0 = \frac{G_0}{G} 10^2, \quad (5)$$

где G_0 — масса чистых корнеплодов и их частей, убранных машиной с учетной делянки, кг;

G — общая масса пробы отобранного вороха корнеплодов, кг.

Общую массу пробы отобранного вороха корнеплодов G , кг, вычисляют по формуле

$$G = G_0 + G_{\text{пр}}, \quad (6)$$

где $G_{\text{пр}}$ — масса примесей в ворохе корнеплодов всего, кг;

$$G_{\text{пр}} = G_p + G_n, \quad (7)$$

где G_p — масса растительных остатков, кг;

G_n — масса почвы, кг.

7.3.5.3 К примесям относят:

- растительные остатки;
- почву (свободную и очищенную с корнеплодов).

К растительным остаткам относят свободную ботву¹⁾, ботву, связанную с корнеплодами¹⁾ (не обрезанную с корнеплодов), сорные растения, хвостики корнеплодов диаметром менее 10 мм, боковые корешки, черешки листьев свеклы.

Массовую долю примесей $\Delta G_{\text{пр}}$, %, вычисляют по формулам

$$\Delta G_{\text{пр}} = \frac{G_{\text{пр}}}{G} 10^2, \quad (8)$$

$$\Delta G_{\text{пр}} = \Delta G_p + \Delta G_n, \quad (9)$$

где ΔG_p — массовая доля растительных остатков, %;

ΔG_n — массовая доля почвы, %.

Массовую долю растительных остатков ΔG_p , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_p = \frac{G_p}{G} 10^2. \quad (10)$$

Массовую долю почвы ΔG_n , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_n = \frac{G_n}{G} 10^2. \quad (11)$$

7.3.6 Состав вороха ботвы, потери свободной ботвы и связанной с корнеплодами определяют при испытании свеклоуборочных комбайнов с предварительным срезом ботвы по проекту ГОСТ 34390.

7.3.7 Потери корнеплодов определяют сбором их на поверхности почвы и при перекапывании рядов на учетных делянках после прохода машины. Собранные корнеплоды и их части очищают от почвы и определяют суммарную массу потерь. Корнеплоды диаметром менее 40 мм и отломленные хвостики корнеплодов диаметром менее 10 мм к потерям не относят. Погрешность взвешивания — ± 50 г. Результаты взвешивания записывают в формы Б.9 (приложение Б).

Массовую долю общих потерь корнеплодов Δq_k , %, при испытаниях свеклоуборочных комбайнов и корнеуборочных машин вычисляют по формуле

$$\Delta q_k = \frac{q_k}{G_d} 10^2, \quad (12)$$

где q_k — общая масса потерь корнеплодов с учетной делянки, кг;

G_d — общая масса корнеплодов с учетной делянки, кг;

¹⁾ При испытаниях свеклоуборочных комбайнов при разборе вороха корнеплодов свободную и связанную с корнеплодами ботву выделяют отдельно. Массу каждой фракции используют для определения потерь ботвы.

$$G_d = G_0 + q_k \quad (13)$$

Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

7.3.7.1 При испытании свеклоуборочных комбайнов с предварительным срезом ботвы определяют потери массы корнеплодов в ботве. Для этого из вороха ботвы выделяют целые корнеплоды, части корнеплодов, срезанные головки корнеплодов (отходы головок), а также учитывают срезанные головки, утерянные на поверхности почвы. К срезанным головкам (отходам головок) относят срезанную часть корнеплода от основания нижних зеленых черешков ботвы до нижней границы зоны спящих глазков. При этом со срезанной части головок удаляют все зеленые и сухие черешки ботвы.

Массовую долю общих потерь корнеплодов в ворохе ботвы Δq_{k_1} , %, вычисляют по формуле

$$\Delta q_{k_1} = \frac{q_{k_1}}{G'_d} 10^2, \quad (14)$$

где q_{k_1} — масса потерь корнеплодов в ворохе ботвы, кг;

G'_d — общая масса корнеплодов с учетной делянки при испытаниях свеклоуборочных комбайнов с предварительным срезом ботвы, кг.

Массу потерь корнеплодов в ворохе ботвы вычисляют по формуле

$$q_{k_1} = q_{k.ч} + q_{с.г}, \quad (15)$$

где $q_{k.ч}$ — масса корнеплодов и их частей в ворохе ботвы, кг;

$q_{с.г}$ — масса срезанных головок в ворохе ботвы, кг.

Общую массу корнеплодов с учетной делянки вычисляют по формуле

$$G'_d = G_0 + q_k + q_{k_1} + q_{e_1} + q_{e_2}, \quad (16)$$

где q_{e_1} — масса потерь срезанными головками на поверхности почвы, кг;

q_{e_2} — масса корнеплодов, выбитых из рядов, кг.

Массовую долю потерь корнеплодов и их частей $\Delta q_{k.ч}$, %, в ворохе ботвы вычисляют по формуле

$$\Delta q_{k.ч} = \frac{q_{k.ч}}{G'_d} 10^2. \quad (17)$$

Массовую долю потерь срезанными головками в ботве $\Delta q_{с.г}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta q_{с.г} = \frac{q_{с.г}}{G'_d} 10^2. \quad (18)$$

Массовую долю потерь срезанными головками на поверхности почвы Δq_{e_1} , %, вычисляют по формуле

$$\Delta q_{e_1} = \frac{q_{e_1}}{G'_d} 10^2. \quad (19)$$

Массовую долю потерь корнеплодов, выбитых из рядов Δq_{e_2} , %, вычисляют по формуле

$$\Delta q_{e_2} = \frac{q_{e_2}}{G'_d} 10^2. \quad (20)$$

Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

Результаты записывают в форму Б.9 (приложение Б).

7.3.8 Для определения качества обрезки корнеплодов выкопанные с учетной делянки корнеплоды классифицируют по высоте среза и по характеру поверхности среза.

7.3.8.1 По высоте среза корнеплоды классифицируют на следующие фракции:

- с нормальным срезом, плоскость среза проходит не ниже уровня основания нижних зеленых черешков ботвы и не выше 2 см над верхушкой головки корнеплода;
- с низким срезом, плоскость среза проходит ниже уровня основания нижних зеленых черешков ботвы;
- с высоким срезом, плоскость среза проходит выше 2 см над верхушкой головки, а также корнеплоды с необрезанной или частично обрезанной ботвой.

7.3.8.2 Корнеплоды каждой фракции по высоте среза взвешивают с погрешностью ± 50 г. Результаты взвешивания записывают в форму Б.10 (приложение Б) и вычисляют массовую долю корнеплодов каждой фракции от общей массы корнеплодов в ворохе с округлением до первого десятичного знака.

7.3.8.3 Массовую долю корнеплодов с нормальным срезом ΔG_H , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_H = \frac{G_H}{G_0} 10^2, \quad (21)$$

где G_H — масса корнеплодов с нормальным срезом, кг;

$$G_H = G_{H.г} + G_{H.с}, \quad (22)$$

где $G_{H.г}$ — масса корнеплодов с нормальным срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$G_{H.с}$ — масса корнеплодов с нормальным срезом со сколотой поверхностью среза, кг;

$$G_{H.г} = G_{H.г_1} + G_{H.г_2} + G_{H.г_3}, \quad (23)$$

где $G_{H.г_1}$ — масса целых корнеплодов с нормальным срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$G_{H.г_2}$ — масса слабо поврежденных корнеплодов с нормальным срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$G_{H.г_3}$ — масса сильно поврежденных корнеплодов с нормальным срезом с гладкой поверхностью среза, кг.

Массу корнеплодов с нормальным срезом со сколотой поверхностью среза вычисляют по формуле

$$G_{H.с} = G_{H.с_1} + G_{H.с_2} + G_{H.с_3}, \quad (24)$$

где $G_{H.с_1}$ — масса целых корнеплодов с нормальным срезом со сколотой поверхностью среза, кг;

$G_{H.с_2}$ — масса слабо поврежденных корнеплодов с нормальным срезом со сколотой поверхностью среза, кг;

$G_{H.с_3}$ — масса сильно поврежденных корнеплодов с нормальным срезом со сколотой поверхностью среза, кг.

Массовую долю корнеплодов с низким срезом ΔG_{H3} , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_{H3} = \frac{G_{H3}}{G_0} 10^2, \quad (25)$$

где G_{H3} — масса корнеплодов с низким срезом, кг;

$$G_{H3} = G_{H3.г} + G_{H3.с}, \quad (26)$$

где $G_{H3.г}$ — масса корнеплодов с низким срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$G_{H3.с}$ — масса корнеплодов с низким срезом со сколотой поверхностью среза, кг;

$$G_{H3.г} = G_{H3.г_1} + G_{H3.г_2} + G_{H3.г_3}, \quad (27)$$

где $G_{H3.г_1}$ — масса целых корнеплодов с низким срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$G_{H3.г_2}$ — масса слабо поврежденных корнеплодов с низким срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$G_{H3.г_3}$ — масса сильно поврежденных корнеплодов с низким срезом с гладкой поверхностью среза, кг;

$$G_{H3.с} = G_{H3.с_1} + G_{H3.с_2} + G_{H3.с_3}, \quad (28)$$

где $G_{H3.с_1}$ — масса целых корнеплодов с низким срезом со сколотой поверхностью среза, кг;

$G_{H3.с_2}$ — масса слабо поврежденных корнеплодов с низким срезом со сколотой поверхностью среза, кг;

$G_{H3.с_3}$ — масса сильно поврежденных корнеплодов с низким срезом со сколотой поверхностью среза, кг.

Массовую долю необрезанных корнеплодов и с высоким срезом $\Delta G_{B.с}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_{B.с} = \frac{G_{B.с}}{G_0} 10^2, \quad (29)$$

где $G_{B.с}$ — масса необрезанных корнеплодов и с высоким срезом, кг;

$$G_{B.с} = G_{B.с_1} + G_{B.с_2} + G_{B.с_3}, \quad (30)$$

где $G_{B.с_1}$ — масса целых необрезанных корнеплодов и с высоким срезом, кг;

$G_{B.с_2}$ — масса необрезанных корнеплодов и с высоким срезом слабо поврежденных, кг;

$G_{B.с_3}$ — масса необрезанных корнеплодов и с высоким срезом сильно поврежденных, кг.

Массовую долю корнеплодов, пригодных к сдаче на сахарный завод (приемный пункт) по высоте среза, $\Delta G_{с.з}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_{с.з} = \frac{G_{с.з}}{G_0} 10^2, \quad (31)$$

где $G_{с.з}$ — общая масса корнеплодов, пригодных к сдаче на сахарный завод (приемный пункт) по высоте среза, кг;

$$G_{с.з} = G_H + G_{H3}. \quad (32)$$

7.3.9 По характеру поверхности среза корнеплоды сахарной свеклы с нормальным и низким срезом (кроме фракции с высоким срезом) классифицируют на следующие фракции:

- с гладкой, прямой поверхностью среза, а также со сколами, впадинами, ступеньками до 1 см;
- со сколотой, наклонной ступенчатой поверхностью среза, впадинами более 1 см.

К гладкому прямому срезу относят срез, плоскость которого отклоняется от плоскости, перпендикулярной к оси корня, менее чем на 10° .

К сколотому наклонному срезу относят срез, плоскость которого отклоняется от плоскости, перпендикулярной к оси корня, более чем на 10° .

7.3.9.1 Корнеплоды каждой фракции по характеру поверхности среза взвешивают с погрешностью ± 50 г. Результаты взвешивания записывают в форму Б.11 (приложение Б) и вычисляют массовую долю корнеплодов каждой фракции по 7.3.9 от общей массы содержащихся в ворохе корнеплодов с гладкой и сколотой поверхностью среза с округлением до первого десятичного знака.

Массовую долю корнеплодов с гладким срезом ΔG_r , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_r = \frac{G_r}{G_a} 10^2, \quad (33)$$

где G_r — масса корнеплодов с гладким срезом, кг;

G_a — общая масса корнеплодов, анализируемых по характеру поверхности среза, кг;

$$G_a = G_r + G_c, \quad (34)$$

где G_c — масса корнеплодов со сколотой поверхностью среза, кг.

$$G_r = G_{H.r} + G_{H3.r}, \quad (35)$$

$$G_c = G_{H.c} + G_{H3.c}. \quad (36)$$

Массовую долю корнеплодов со сколотой поверхностью среза ΔG_c , %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_c = \frac{G_c}{G_a} 10^2. \quad (37)$$

7.3.10 Степень механических повреждений машиной корнеплодов сахарной свеклы определяют одновременно с определением качества обрезки и классифицируют на фракции:

- целые корнеплоды, имеющие отломленный хвостик диаметром до 10 мм (сбоку корнеплод может иметь повреждения шириной и длиной до 10 мм и глубиной до 5 мм);
- слабо поврежденные корнеплоды, имеющие отломленный хвостик диаметром до 30 мм (сбоку корнеплод может иметь повреждения шириной и длиной до 40 мм и глубиной до 10 мм);
- сильно поврежденные корнеплоды, имеющие повреждения, которые превышают указанные выше параметры, но корнеплоды сохраняют свою характерную форму;
- деформированные корнеплоды, потерявшие свою характерную форму из-за сильных повреждений.

Корнеплоды каждой фракции взвешивают с погрешностью ± 50 г. Результаты записывают в форму Б.12 (приложение Б) и вычисляют массовую долю каждой фракции от общей массы корнеплодов в пробе с округлением до первого десятичного знака.

Массовую долю слабо поврежденных корнеплодов $\Delta G_{с.п_1}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_{с.п_1} = \frac{G_{с.п_1}}{G_0} 10^2, \quad (38)$$

где $G_{с.п_1}$ — масса слабо поврежденных корнеплодов, кг;

$$G_{с.п_1} = G_{H.r_2} + G_{H.c_2} + G_{H3.r_2} + G_{H3.c_2} + G_{B.c_2}. \quad (39)$$

Массовую долю сильно поврежденных корнеплодов $\Delta G_{с.п_2}$, %, вычисляют по формуле

$$\Delta G_{с.п_2} = \frac{G_{с.п_2}}{G_0} 10^2, \quad (40)$$

где $G_{с.п_2}$ — масса сильно поврежденных корнеплодов, кг;

$$G_{с.п_2} = G_{н.г_3} + G_{н.с_3} + G_{нз.г_3} + G_{нз.с_3} + G_{в.с_3}. \quad (41)$$

Вычисления проводят с округлением до первого десятичного знака.

7.3.11 Для анализа качества обрезки корнеплодов маточной сахарной свеклы по высоте среза их классифицируют на следующие фракции:

- с нормальным срезом, плоскость которого проходит выше верхушечной почки с оставлением черешков ботвы высотой до 5 см;
- с низким срезом, плоскость которого проходит в зоне верхушечной почки и ниже ее;
- с высоким срезом, плоскость которого проходит выше верхушечной почки не менее чем на 5 см.

Корнеплоды каждой фракции по высоте среза взвешивают с погрешностью ± 50 г. Результаты взвешивания записывают в форму Б.10 (приложение Б) и вычисляют массовую долю корнеплодов каждой фракции от общей массы корнеплодов в ворохе с округлением до первого десятичного знака.

7.3.12 При уборке корнеплодов маточной свеклы корнеплоды по степени механических повреждений классифицируют на фракции:

- целые;
- слабо поврежденные, имеющие ссадины или ранения в области наружной коры на площади не более 5 % поверхности корнеплода;
- сильно поврежденные, имеющие ссадины или ранения, проникающие до слоев паренхимы на глубину более 5 мм, слабые повреждения наружной коры на площади свыше 5 % поверхности, а также обрыв хвостика и корнеплода на уровне его диаметра свыше 20 мм.

Корнеплоды каждой фракции взвешивают с погрешностью ± 50 г. Результаты записывают в форму Б.12 (приложение Б) и вычисляют массовую долю каждой фракции в соответствии с 7.3.10.

Повреждение кормовой свеклы определяют в соответствии с требованиями ТЗ (ТУ) на испытываемую машину.

7.3.13 Глубину хода подкапывающих рабочих органов определяют на учетных делянках после прохода машины. По каждому подкапывающему органу проводят 15 измерений. Средство измерения погружают до необработанного слоя почвы. Погрешность измерения — ± 1 см. Результаты измерений записывают в форму Б.13 (приложение Б) и вычисляют среднеарифметическое значение глубины подкапывания, стандартное отклонение с округлением до первого десятичного знака.

7.3.14 Показатели качества выполнения технологического процесса после обработки записывают в форму А.3—А.5 (приложение А).

7.3.15 Агротехнические показатели оценивают сопоставлением с данными ТЗ (ТУ), а также с результатами испытаний машины-аналога.

7.4 Средства измерений и оборудование, применяемые при определении показателей агротехнической оценки

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при определении показателей агротехнической оценки, приведен в приложении Г.

8 Методы энергетической оценки

8.1 Энергетическую оценку свеклоуборочных машин проводят в соответствии со стандартами, действующими в государствах — участниках Соглашения.

8.2 Энергетическую оценку проводят одновременно с определением агротехнических показателей на фонах, указанных в разделе 7.

8.2.1 Энергетические показатели определяют при установившемся режиме работы машины.

8.3 Результаты энергетической оценки записывают в форму А.6 (приложение А).

9 Методы оценки безопасности и эргономичности конструкции

Оценку показателей и требований безопасности и эргономичности конструкции свеклоуборочных машин проводят по ГОСТ 12.2.002, ГОСТ ИСО 14269-2, ГОСТ ИСО 14269-5 на соответствие требованиям приложений 1, 2 к Техническому регламенту Таможенного союза [1], ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 12.2.120, ГОСТ 32431, ГОСТ 12.2.111, ГОСТ ИСО 4254-1, ГОСТ 31193, ГОСТ EN 13140, ГОСТ 26336, ТЗ (ТУ) с определением показателей, приведенных в форме А.7 (приложение А). Результаты записывают в протокол по форме А.8 (приложение А).

При периодических и квалификационных испытаниях оценку безопасности и эргономичности конструкции машины проводят при отсутствии сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации.

10 Методы оценки надежности

10.1 Оценку надежности единичных образцов свеклоуборочных машин при проведении приемочных государственных испытаний не проводят.

10.2 По возникающим техническим отказам проводят их регистрацию для передачи заводу-изготовителю.

10.3 Оценку надежности машин при периодических и квалификационных испытаниях проводят по стандартам, действующим в государствах — участниках Соглашения, с определением показателей, приведенных в форме А.9 (приложение А).

10.4 Свеклоуборочные машины испытывают на видах работ в соответствии с ГОСТ 24055.

10.5 На каждом виде работ машину испытывают на рабочей скорости, обеспечивающей получение заданной в ТЗ (ТУ) производительности при допустимых показателях качества.

10.6 Для сокращения сроков испытаний допускается проводить ускоренные испытания на надежность по действующим нормативным документам при режимах, воспроизводящих эксплуатационные нагрузки.

10.7 Нарботку машин измеряют часами основного времени, гектарами убранной площади. Для учета наработки в часах основного времени проводят сплошной хронометраж.

Допускается определять наработку в часах основной работы расчетом по наработке в физических единицах за весь период испытаний и производительности по результатам эксплуатационно-технологической оценки.

10.8 В течение всего периода испытаний ведут учет отказов и повреждений.

10.9 Определение затрат времени и труда на выявление и устранение отказов осуществляют по операционным хронометражем с погрешностью измерения ± 5 с.

10.10 Затраты времени и труда на выявление и устранение отказов в течение всего периода испытаний суммируют и учитывают при расчете показателей надежности.

10.11 Устранение сложных отказов осуществляют сервисные службы заводов-изготовителей.

10.12 Техническое состояние машин, замененных (восстановленных) деталей и узлов оценивают при проведении заключительной технической экспертизы.

10.13 Информацию по операциям технического обслуживания собирают и обрабатывают по ГОСТ 26026.

10.14 Показатели надежности определяют по наработке, измеряемой временем основной работы, и оценивают сопоставлением фактических показателей надежности с нормативными значениями или с показателями сравниваемой машины. Отклонение наработок сравниваемых машин не должно быть более 20 %.

10.15 Показатели надежности записывают в форму А.9 (приложение А).

10.16 Значение показателей надежности определяют при достижении плановой (заданной) наработки или не менее 75 % ее выполнения.

10.17 Плановая (заданная) наработка при испытаниях на надежность должна быть не менее 30 % от планируемого технического ресурса.

11 Методы эксплуатационно-технологической оценки

11.1 Эксплуатационно-технологическую оценку свеклоуборочных машин проводят в соответствии с ГОСТ 24055.

11.2 Эксплуатационно-технологическую оценку проводят на оптимальном для данного фона режиме работы, определенном по результатам агротехнической оценки для опытных машин и указанных в ТУ — серийных.

Во время испытаний контролируют соблюдение выбранного режима работы и качество выполнения технологического процесса.

Показатели условий испытаний и качества выполнения технологического процесса определяют по методам, изложенным в разделе 7.

11.3 Сбор информации для эксплуатационно-технологической оценки проводят во время контрольных смен.

Сбор информации о нарушениях технологического процесса и технических отказах проводят в течение всего периода наблюдений.

11.4 Производительность за 1 ч основного времени i -й контрольной смены W_{0i} , га, вычисляют по формуле

$$W_{0i} = \frac{F_i}{T_{\phi 1i}}, \quad (42)$$

где F_i — объем работы за i -ю контрольную смену, га;

$T_{\phi 1i}$ — фактическое основное время работы за i -ю контрольную смену, ч.

Производительность за 1 ч основного времени за период контрольных смен, W_0 , га, вычисляют по формуле

$$W_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_{0i}, \quad (43)$$

где n — число контрольных смен.

11.5 Производительность за 1 ч технологического времени за период контрольных смен $W_{\text{тех}}$, га, вычисляют по формуле

$$W_{\text{тех}} = W_0 K_{\text{тех}}, \quad (44)$$

где $K_{\text{тех}}$ — коэффициент использования технологического времени за период контрольных смен.

11.6 Производительность за 1 ч сменного времени за период контрольных смен $W_{\text{см}}$, га, вычисляют по формуле

$$W_{\text{см}} = W_0 K_{\text{см}}, \quad (45)$$

где $K_{\text{см}}$ — коэффициент использования сменного времени за период контрольных смен.

11.7 Коэффициент рабочих ходов за i -ю контрольную смену K_{21i} вычисляют по формуле

$$K_{21i} = \left(1 + \frac{\bar{T}_{21i} W_{0i}}{6 \bar{L}_{\text{гн}} B_p} \right)^{-1}, \quad (46)$$

где $\bar{T}_{21i}$ — среднее время одного поворота за i -ю контрольную смену, мин;

$\bar{L}_{\text{гн}}$ — среднее значение длины гона в «модельном» хозяйстве, км.

Коэффициент рабочих ходов за период контрольных смен K_{21} вычисляют по формуле

$$K_{21} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{21i}. \quad (47)$$

11.8 Коэффициент технологического обслуживания за i -ю контрольную смену K_{23i} вычисляют по формуле

$$K_{23i} = \frac{T_{\text{н}1i}}{T_{\text{н}1i} + T_{\text{н}23i} + T_{\text{н}33i}}, \quad (48)$$

где $T_{\text{н}1i}$ — основное время, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

$T_{\text{н}23i}$ — время технологического обслуживания, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

$T_{\text{н}33i}$ — время на проведения наладки и регулирования, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

11.8.1 Коэффициент технологического обслуживания за период контрольных смен K_{23} вычисляют по формуле

$$K_{23} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{23_i}. \quad (49)$$

11.9 Коэффициент надежности технологического процесса за i -ю контрольную смену K_{41_i} вычисляют по формуле

$$K_{41_i} = \frac{T_{H1_i}}{T_{H1_i} + T_{H41_i}}, \quad (50)$$

где T_{H41_i} — время устранения нарушения технологического процесса, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч.

11.9.1 Коэффициент надежности технологического процесса K_{41} за период контрольных смен, вычисляют по формуле

$$K_{41} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{41_i}. \quad (51)$$

11.10 Коэффициент использования технологического времени за i -ю контрольную смену $K_{\text{тех}_i}$ вычисляют по формуле

$$K_{\text{тех}_i} = \frac{T_{H1_i}}{T_{H.\text{тех}_i}}, \quad (52)$$

где $T_{H.\text{тех}_i}$ — технологическое время за i -ю контрольную смену, ч.

11.10.1 Технологическое время за i -ю контрольную смену $T_{H.\text{тех}_i}$, ч, вычисляют по формуле

$$T_{H.\text{тех}_i} = T_{H1_i} + T_{H21_i} + T_{H22_i} + T_{H23_i} + T_{H33_i} + T_{H41_i}, \quad (53)$$

где T_{H21_i} — время на повороты, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч;

T_{H22_i} — время на технологические переезды, приведенное к нормативной продолжительности смены за i -ю контрольную смену, ч.

11.10.2 Коэффициент использования технологического времени $K_{\text{тех}}$ за период контрольных смен вычисляют по формуле

$$K_{\text{тех}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{\text{тех}_i}. \quad (54)$$

11.11 Коэффициент использования сменного времени за i -ю контрольную смену $K_{\text{см}_i}$ вычисляют по формуле

$$K_{\text{см}_i} = \frac{T_{H1_i}}{T_{H.\text{см}}}, \quad (55)$$

где $T_{H.\text{см}}$ — продолжительность нормативной смены, ч (8 ч сменного времени).

11.11.1 Коэффициент использования сменного времени $K_{\text{см}}$ за период контрольных смен вычисляют по формуле

$$K_{\text{см}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_{\text{см}_i}. \quad (56)$$

11.12 Производительность за 1 ч эксплуатационного времени за период контрольных смен $W_{\text{эк}}$, га, вычисляют по формуле

$$W_{\text{эк}} = W_0 \left(\frac{1}{K_{\text{см}}} + \frac{1}{K_r} - 1 \right)^{-1}, \quad (57)$$

где K_r — коэффициент готовности с учетом организационного времени.

11.13 Коэффициент готовности с учетом организационного времени K_r определяют по результатам испытания на надежность или по данным ТЗ (ТУ).

11.14 Результаты эксплуатационно-технологической оценки записывают в форму А.10 (приложение А).

12 Методы экономической оценки

Экономическую оценку свеклоуборочных машин и оформление результатов проводят по ГОСТ 34393.

13 Обработка и анализ результатов испытаний

13.1 Обработку результатов испытаний свеклоуборочных машин проводят по программе, разработанной для данного типа машин.

13.2 Результаты испытаний формируют в соответствии с формами А.1—А.10 (приложение А).

13.3 Полученные результаты используют для анализа соответствия результатов испытаний машин требованиям ТЗ (ТУ), а также сопоставления их с показателями сравниваемой машины.

13.4 На основании анализа полученных значений показателей делают выводы о качестве работы испытуемой машины при выполнении заданного технологического процесса.

13.5 Общие выводы по результатам испытаний свеклоуборочных машин делают на основании анализа показателей по всем видам оценок.

Приложение А
(рекомендуемое)

Оформление результатов испытаний

Ф о р м а А.1 — Техническая характеристика машины

Наименование показателя	Значение показателя
Тип машины (самоходная, прицепная, навесная) Агрегатируется (класс трактора) Рабочая ширина захвата (число рядов, убираемых машиной), м Основная ширина междурядья, на которую рассчитана машина, см Привод Потребляемая мощность, кВт Скорость движения, км/ч (м/с): - рабочая на основных операциях - транспортная Производительность за 1 ч времени, га, т: - основного - эксплуатационного Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел.: _____ _____ _____ Габаритные размеры машины: - в рабочем положении, мм: длина ширина высота - в транспортном положении, мм: длина ширина высота Дорожный просвет, мм База машины, мм Масса машины, кг: - с полным комплектом рабочих органов (в состоянии поставки) - в основной рабочей комплектации Распределение по опорам эксплуатационной массы, кг: _____ _____ Коэффициент статической нагрузки шин колес: - ведущих - направляющих	

Окончание формы А.1

Наименование показателя	Значение показателя
Минимальный радиус поворота агрегата, м: - по крайней наружной точке (наружный) - по следу наружного колеса (внутренний) Необходимая ширина поворотной полосы, м Число передач, шт.: - ременных - цепных - карданных - редукторов Число точек смазки, шт., всего в том числе: - ежедневных - периодических - сезонных Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: - для работы - для транспортирования Фактические пределы регулирования рабочих органов (по глубине, высоте среза и т. д.), мм Другие показатели по отдельным узлам и рабочим органам _____ _____ _____ Нагрузка на управляемые колеса ЭС, % Трудоемкость досборки машины, чел.-ч Количество сортов масел, шт.	

Ф о р м а А.2 — Показатели условий испытаний комбайнов свеклоуборочных, машин корнеуборочных, машин и приспособлений для уборки маточной свеклы при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Дата	+	+
Место испытаний	+	+
Марка машины	+	+
Характеристика участка		
Тип почвы и название по механическому составу	+	+
Рельеф	+	+
Микрорельеф	+	+

Продолжение формы А.2

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Влажность почвы, %, в слое, см:		
от 0 до 10 включ.	+	+
св. 10 » 20 »	+	—
» 20 » 30 »	+	—
Твердость почвы, МПа, в слое, см:		
от 0 до 10 включ.	+	+
св. 10 » 20 »	+	—
» 20 » 30 »	+	—
Засоренность участка сорняками, кг/м ² , шт./100 м ряда, высотой:		
до 100 см включ.	+	+
св. 100 см	+	+
Засоренность участка камнями, кг/м ² (при наличии крупных камней)	+	+
Предшествующая обработка	+	+
Характеристика культуры		
Культура, сорт	+	+
Количество корнеплодов, %, с отклонением от теоретической оси ряда, мм:	+	+
0	+	+
от 0 до 10 включ.	+	+
св. 10 » 20 »	+	+
» 20 » 30 »	+	+
» 30 » 40 »	+	+
» 40	+	+
Расположение головок относительно уровня поверхности почвы в соответствии с ТЗ (ТУ), %	+	+
Ширина основного междурядья:		
- среднеарифметическое значение, см	+	+
- стандартное отклонение, ±см	+	—
Расстояние между корнеплодами в ряду:		
- среднеарифметическое значение, см	+	+
- коэффициент вариации, %	+	—
Густота насаждения растений, тыс. шт./га	+	+
Размеры корнеплодов и ботвы по группам (крупные, средние, мелкие), мм:		
- диаметр корнеплода	+	—
- длина корнеплода	+	—
- длина пучка ботвы	+	—
Соотношение фракций корнеплодов по массе, %:		
- крупные	+	—

Окончание формы А.2

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
- средние	+	—
- мелкие	+	—
Биологическая урожайность корнеплодов, т/га	+	+
Биологическая урожайность ботвы ¹⁾ , т/га	+	—
Соотношение массы ботвы и массы корнеплодов ¹⁾	+	+
¹⁾ Определяют для свеклоуборочных комбайнов с предварительным срезом ботвы. Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «—» — не определяют.		

Ф о р м а А.3 — Показатели качества выполнения технологического процесса комбайнов свеклоуборочных при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Место испытаний	+	+
Дата	+	+
Режим работы		
Рабочая ширина захвата (число рядов, убираемых машиной), м	+	+
Скорость движения, м/с	+	+
Глубина подкапывания корнеплодов:	+	+
- среднеарифметическое значение, см	+	+
- стандартное отклонение, ±см	+	+
Другие регулируемые параметры рабочих органов	+	+
Показатели качества выполнения технологического процесса		
Качество подбора ботвы ¹⁾ , %:		
- собрано ботвы	+	+
- потери, всего	+	
в том числе:		
свободной ботвы	+	+
ботвы, связанной с корнеплодами	+	+
Массовая доля потерь ботвы, связанной с корнеплодами, от массы корнеплодов ¹⁾ , %	+	—
Состав вороха ботвы ¹⁾ , %:		
- ботва	+	+
- почва	+	+
- целые корнеплоды и их части	+	+
- срезанные головки корнеплодов	+	+
- прочие примеси	+	+

Окончание формы А.3

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Массовая доля потерь корнеплодов выбитых из рядов ¹⁾ , %	+	+
Качество подкапывания и подбора корнеплодов, %:		
- убрано машиной	+	+
- потери корнеплодов, всего	+	+
в том числе:		
а) неподкопанных и утерянных на поверхности почвы	+	—
б) головками при срезе ботвы, всего	+	+
в том числе на поверхности почвы	+	—
Состав отобранного вороха корнеплодов (пробы), %:		
- чистые корнеплоды и их части	+	+
- примеси, всего	+	+
в том числе:		
а) почва	+	—
б) растительные остатки, всего:		
из них:		
ботва свободная	+	+
ботва, связанная с корнеплодами	+	—
Качество обрезки корнеплодов, %:		
1) по высоте среза:		
а) с нормальным срезом	+	+
б) с низким срезом	+	+
в) с высоким срезом и корнеплоды с необрезанной или частично обрезанной ботвой	+	+
г) массовая доля корнеплодов, пригодных к сдаче на сахарный завод (приемный пункт), %	+	+
2) по характеру поверхности среза:		
а) корнеплодов с гладкой поверхностью среза	+	+
б) корнеплодов со сколотой поверхностью среза	+	+
Повреждения корнеплодов, %:	+	+
- повреждено корнеплодов, всего	+	+
в том числе:		
сильно	+	+
слабо	+	—
¹⁾ Определяют при испытании комбайнов с предварительным срезом ботвы. Примечание — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «—» — не определяют.		

Ф о р м а А.4 — Показатели качества выполнения технологического процесса машин корнеуборочных при агро-технической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Место испытаний	+	+
Дата	+	+
Режим работы		
Рабочая ширина захвата (число рядов, убираемых машиной), м	+	+
Скорость движения, м/с	+	+
Глубина подкапывания корнеплодов:	+	+
- среднеарифметическое значение, см	+	+
- стандартное отклонение, ±см	+	+
Показатели качества выполнения технологического процесса		
Качество подкапывания и подбора корнеплодов, %:		
- убрано машиной (чистых корнеплодов и их частей)	+	+
- потери корнеплодов, всего	+	+
в том числе:		
неподкопанных и утерянных на поверхности почвы	+	—
Состав отобранного вороха корнеплодов (пробы), %:		
- чистые корнеплоды и их части	+	+
- примесей, всего	+	+
в том числе:		
а) почва	+	+
б) растительные остатки, всего:	+	+
из них:		
ботва свободная	+	—
ботва, связанная с корнеплодами	+	—
Повреждения корнеплодов, %:		
- повреждено корнеплодов, всего	+	+
в том числе:		
сильно	+	+
слабо	+	—
П р и м е ч а н и е — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «—» — не определяют.		

Ф о р м а А.5 — Показатели качества выполнения технологического процесса машин и приспособлений для уборки маточной свеклы при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Место испытаний	+	+
Дата	+	+

Окончание формы А.5

Наименование показателя	Значение показателя	
	Вид оценки	
	Агротехническая	Эксплуатационно-технологическая
Режим работы		
Рабочая ширина захвата (число рядов, убираемых машиной), м	+	+
Скорость движения, м/с	+	+
Глубина подкапывания корнеплодов:		
- среднеарифметическое значение, см	+	+
- стандартное отклонение, ±см	+	+
Показатели качества выполнения технологического процесса		
Качество подкапывания и подбора корнеплодов, %:		
- убрано машиной (чистых корнеплодов и их частей)	+	+
- потери корнеплодов, всего	+	+
Состав отобранного вороха корнеплодов (пробы), %:		
- корнеплоды	+	+
- примеси, всего	+	+
в том числе:		
а) почва	+	—
б) растительные остатки, всего:	+	+
из них:		
ботва свободная	+	—
Качество обрезки корнеплодов, %:		
- по высоте среза:		
а) с нормальным срезом	+	+
б) с низким срезом	+	+
в) с высоким срезом	+	+
Повреждения корнеплодов, %:		
- повреждено корнеплодов, всего	+	+
в том числе:		
сильно	+	+
слабо	+	+
П р и м е ч а н и е — Знак «+» означает, что показатель определяют, знак «—» — не определяют.		

Ф о р м а А.6 — Энергетические показатели машины

Наименование показателя	Значение показателя
Дата проведения испытаний	
Режим работы	
Рабочая скорость движения, км/ч	
Рабочая ширина захвата, м	
Производительность за 1 ч основного времени, га	

Окончание формы А.6

Наименование показателя	Значение показателя
Энергетические показатели Мощность, потребляемая машиной, кВт Удельные энергозатраты, МДж/га Расход топлива, кг/ч	

Ф о р м а А.7 — Номенклатура показателей безопасности и эргономичности конструкции машины

Наименование показателя
Общие требования безопасности к конструкции узлов и агрегатов, специфические требования к машине Обеспечение безопасности при монтаже, транспортировке и хранении Цвета сигнальные и знаки безопасности Требования к средствам доступа на рабочее место Наличие предупреждающих надписей и знаков безопасности Требования к системе символов для обозначения органов управления и средств отображения информации Требования к наличию и конструкции защитных ограждений Требования к системе блокировки и предупредительной сигнализации Требования к обеспечению безопасности операций по очистке Требования к исключению возможности самопроизвольного включения (выключения) рабочих органов Требования к обзорности зон наблюдения Пожаробезопасность Безопасность присоединения Угол поперечной статической устойчивости Нагрузка на управляемые колеса Требования к наличию внешних световых приборов, их расположению Требования к освещенности рабочих зон Эффективность действия тормозных систем Требования к оборудованию кабины Рабочее пространство для оператора Параметры и расположение органов управления Силы сопротивления перемещению органов управления и регулирования Требования к сиденью оператора Параметры микроклимата на рабочем месте оператора Концентрация пыли в зоне дыхания оператора Концентрация окиси углерода в зоне дыхания оператора Уровень звука шума на рабочем месте оператора Вибрация на рабочем месте оператора и органах управления Удобство и безопасность обслуживания

Ф о р м а А.8 — Показатели безопасности и эргономичности конструкции машины (для протокола)

Наименование показателя, требования	Значение показателя по		Заключение о соответствии
	стандарту	результатам испытаний	

Ф о р м а А.9 — Показатели надежности

Наименование показателя	Значение показателя
Общая наработка, ч, га Нарботка на отказ, ч, га Нарботка на отказ, ч, га I группы сложности II группы сложности III группы сложности Общее число отказов, шт. в том числе по группам сложности I группы сложности II группы сложности III группы сложности Среднее время восстановления, ч/отказ Оперативное время ежесменного технического обслуживания, ч Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч Трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч Удельная суммарная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, чел.-ч/га Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, чел.-ч/га Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов (выявления и устранения отказов), чел.-ч/ч, чел.-ч/га Удельная суммарная трудоемкость текущих ремонтов (выявления и устранения отказов), чел.-ч/ч, чел.-ч/га Коэффициент готовности: - с учетом организационного времени - по оперативному времени Коэффициент технического использования Перечень отказов и повреждений (помещают в приложении к протоколу)	

Ф о р м а А.10 — Эксплуатационно-технологические показатели

Наименование показателя	Значение показателя		
	Вид работы		
Период проведения оценки (дата)			
Место проведения оценки			
Условия проведения испытаний ¹⁾			

Окончание формы А.10

Наименование показателя	Значение показателя		
	Вид работы		
Состав агрегата Режим работы ²⁾ Производительность за 1 ч времени, га: - основного - технологического - сменного - эксплуатационного Удельный расход топлива (электроэнергии) за время сменной работы, кг/га Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - рабочих ходов - технологического обслуживания - надежности технологического процесса - использования технологического времени - использования сменного времени Число обслуживающего персонала, чел. Показатели качества выполнения технологического процесса ²⁾ _____ _____ _____			
¹⁾ Согласно форме А.2. ²⁾ Согласно формам А.3—А.5.			

Приложение Б (рекомендуемое)

Формы рабочих ведомостей результатов испытаний

Ф о р м а Б.1 — Ведомость определения засоренности участка

Марка машины _____

Место испытаний _____ Дата _____

Средства измерений

Повторность (площадка) длина ряда 100 м (размер площадки, м ²)	Число (масса) сорняков, шт. (кг)		Масса камней, кг
	высотой		
	до 100 см	свыше 100 см	
1			
2			
3			
4			
5			
Сумма			
Среднеарифметическое значение			

Исполнитель _____

должность личная подпись инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.2 — Ведомость определения отклонений корнеплодов от теоретической оси ряда

Марка машины

Место испытаний _____ Дата _____
(хозяйство, отделение, поле)

Средства измерений

Площадка	Отклонение корнеплода от теоретической оси ряда, ±мм				
	от 0 до 10 включ.	св. 10 до 20 включ.	св. 20 до 30 включ.	св. 30 до 40 включ.	св. 40
1	• •				
2	•				
3		• •			
4		• •			
5		⊗			
Сумма					
Количественная доля, %					
Примечание — Способ заполнения приведен для примера.					

Исполнитель _____

должность личная подпись инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.3 — Ведомость определения расположения головок корнеплодов относительно уровня поверхности почвы

Марка машины _____

Место испытаний _____ Дата _____
хозяйство, отделение, поле

Средства измерений _____

Площадка	Расположение головок корнеплодов относительно уровня поверхности почвы, мм						
	на уровне поверхности почвы (0 мм)	ниже уровня поверхно- сти почвы		выше уровня поверхности почвы			
		от 0 до –30 включ.	ниже –30	от 0 до +30 включ.	св. +30 до +60 включ.	св. +60 до +80 включ.	св. +80
1							
2							
3	• •	• •					
4	• •	•	• •				
5			• •	☒			
Сумма							
Количественная доля, %							
П р и м е ч а н и е — Способ заполнения приведен для примера.							

Исполнитель _____
должность личная подпись инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.4 — Ведомость определения ширины основных междурядий

Марка машины _____

Место испытаний _____ Дата _____
хозяйство, отделение, поле

Средства измерений _____

Измерение	Ширина основных междурядий, см									
	Повторность (проходы)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
...										
15										
Сумма										
Среднеарифметическое значение										
Стандартное отклонение, ±см										

Исполнитель _____
должность личная подпись инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.5 — Ведомость определения расстояния между корнеплодами в ряду

Марка машины _____
 Место испытаний _____ Дата _____
 Средства измерений _____

Измерение	Расстояние между корнеплодами в ряду, см																		Сумма	Среднеарифметическое значение
	Площадка																			
	1			2			3			4			5							
	Номер ряда																			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3					
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
Сумма																				
Среднеарифметическое значение																				
Коэффициент вариации, %																				
Число корнеплодов на 1 метре длины ряда, шт.																				
Общая длина рядов на гектаре, м																				
Густота насаждения растений, тыс. шт./га																				

Исполнитель _____
 должность личная подпись инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.6 — Ведомость анализа состава корнеплодов с ботвой по размеру

Марка машины _____ Место испытаний _____
 Дата _____ Площадка № _____
 Средства измерений _____

Измеряемый корнеплод	Фракция								
	Крупный корнеплод (диаметр свыше 80 мм)			Средний корнеплод (диаметр от 40 до 80 мм включительно)			Мелкий корнеплод (диаметр от 0 до 40 мм включительно)		
	Диаметр корнеплода, мм	Длина корнеплода, мм	Длина пучка ботвы, мм	Диаметр корнеплода, мм	Длина корнеплода, мм	Длина пучка ботвы, мм	Диаметр корнеплода, мм	Длина корнеплода, мм	Длина пучка ботвы, мм
1									
2									
3									
...									
<i>n</i>									
Сумма									
Среднеарифметическое значение									

Исполнитель _____
 должность личная подпись инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.7 — Ведомость определения биологической урожайности корнеплодов

Марка машины _____

Место испытаний _____ Дата _____

Средства измерений _____

Повторность (пло- щадка)	Размер площад- ки, м ²	Масса корнеплодов, кг				Масса ботвы с пло- щадки, кг	Биологиче- ская уро- жайность корнепло- дов, т/га	Соотноше- ние массы ботвы и корнепло- дов
		по фракциям			Всего с пло- щадки			
		круп- ные	сред- ние	мел- кие				
1								
2								
3								
4								
5								
Сумма								
Среднеарифметиче- ское значение								
Массовая доля кор- неплодов по фрак- циям, %	—				—	—	—	—

 Исполнитель _____
 _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.8 — Ведомость определения состава вороха корнеплодов

Марка машины _____ Культура, сорт _____

Место испытаний _____ Дата _____ Режим _____

Средства измерений _____

Учетная делянка	Общая масса пробы отобранного вороха корнеплодов, кг	Масса фракции, кг						
		чистых корнеплодов и их частей	примеси					
			всего	в том числе				почвы (свободной и очищенной с корнеплодов)
				растительных остатков				
				всего	в том числе			
ботва свободная	ботва, связанная с корнеплодами ¹⁾							
1								
2								
3								
Сумма								
Среднеарифметическое значение								
Массовая доля, %								

¹⁾ Определяют кроме машин для уборки маточной свеклы.

¹⁾ Определяют кроме машин для уборки маточной свеклы.
 Исполнитель _____
 _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

ГОСТ 33737—2016

Ф о р м а Б.9 — Ведомость определения потерь корнеплодов

Марка машины _____ Культура, сорт _____
 Место испытаний _____ Дата _____ Режим _____
 Средства измерений _____

Учетная делянка	Общая масса корнеплодов, кг	Масса потерь корнеплодов, кг				
		всего	в том числе	головками при срезе ботвы ²⁾		выби- тых из рядов ³⁾
			неподкопанных и утеранных на поверхности по- чвы ¹⁾	всего	в том числе на поверхно- сти почвы	
1						
2						
3						
Сумма						
Среднеарифметическое значение						
Массовая доля, %						
¹⁾ Определяют кроме машин для уборки маточной свеклы. ²⁾ Определяют при испытании свеклоуборочных комбайнов. ³⁾ Определяют при испытании свеклоуборочных комбайнов с предварительным срезом ботвы.						

Исполнитель _____
 _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.10 — Ведомость определения качества обрезки корнеплодов по высоте среза

Марка машины _____ Культура, сорт _____
 Место испытаний _____ Дата _____ Режим _____
 Средства измерений _____

Учетная делянка	Общая масса корнеплодов, кг	Масса корнеплодов по фракциям, кг		
		с нормальным срезом	с низким срезом	с высоким сре- зом ¹⁾
1				
2				
3				
Сумма				
Среднеарифметическое значение				
Массовая доля, %				
¹⁾ При испытании свеклоуборочных комбайнов в данной фракции учитывают корнеплоды с необрезанной или частично обрезанной ботвой.				

Исполнитель _____
 _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.11 — Ведомость результатов анализа корнеплодов по характеру поверхности среза и их повреждений

Марка машины _____ Культура, сорт _____ Режим _____

Место испытаний _____ Дата _____

Средства измерений _____

Учетная площадка	Общая масса корне- плодов (убран- ные машинной корнепло- ды), кг	Масса корнеплодов, кг												Масса корнеплодов с высоким срезом и необрезанных			
		с нормальным срезом						с низким срезом									
		с гладкой поверхностью среза			со сколотой поверхностью среза			с гладкой поверхностью среза			со сколотой поверхностью среза						
		всего	це- лых	слабо повреж- денных	всего	целых	слабо повреж- денных	всего	целых	слабо повреж- денных	всего	целых	слабо повреж- денных				
														в том числе			в том числе
1																	
2																	
3																	
Сумма																	
Среднеариф- метическое значение																	
Массовая доля, %																	

Исполнитель _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия _____

Ф о р м а Б.12 — Ведомость определения повреждений корнеплодов

Марка машины _____ Культура, сорт _____
 Место испытаний _____ Дата _____ Режим _____
 Средства измерений _____

Учетная делянка	Общая масса корнеплодов, кг	Масса корнеплодов, кг		
		целых	поврежденных	
			слабо	сильно
1				
2				
3				
Сумма				
Среднеарифметическое значение				
Массовая доля, %				

Исполнитель _____
 _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Ф о р м а Б.13 — Ведомость определения глубины хода подкапывающих рабочих органов


Марка машины _____ Скорость _____
 Место испытаний _____ Дата _____
 Средства измерений _____

Измерение	Глубина хода подкапывающих рабочих органов, см											
	учетная делянка											
	1			2			3			...n		
	Номер ряда											
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1												
2												
3												
...												
15												
Сумма												
Среднеарифметическое значение												
Стандартное отклонение, ±см												

Исполнитель _____
 _____ должность _____ личная подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение В
(рекомендуемое)

Технологическая схема отбора проб с помощью пробоотборника



1 — корнеуборочная машина; 2 — тележка пробоотборника; 3 — транспортное средство

Рисунок В.1 — Технологическая схема отбора проб с помощью пробоотборника

Приложение Г
(рекомендуемое)

Перечень средств измерений и оборудования, применяемых при определении показателей агротехнической оценки

Секундомер с погрешностью измерений ± 1 с.
Сушильный шкаф с погрешностью измерений ± 2 °С.
Весы с погрешностью измерений ± 20 мг по ГОСТ 24104.
Весы медицинские с погрешностью измерений ± 40 г по ГОСТ 24104.
Весы платформенные с погрешностью измерений ± 50 г по ГОСТ 29329.
Динамометр пружинный с погрешностью измерений ± 2 % по ГОСТ 13837.
Линейка металлическая 500 мм с погрешностью измерений ± 1 мм по ГОСТ 427.
Рулетка 5,10,20 м с погрешностью измерений ± 1 мм по ГОСТ 7502.
Термометр с погрешностью измерений $\pm 0,5$ °С по ГОСТ 28498.
Твердомер с погрешностью измерений ± 5 %.
Прибор для измерения диаметра, длины корнеплода и ботвы с погрешностью измерений ± 1 мм.
Пробоотборник корнеплодов (ботвы).
Штангенциркуль с погрешностью измерений $\pm 0,1$ мм по ГОСТ 166.

Библиография

- [1] Технический регламент
Таможенного союза
ТР ТС 010/2011
- О безопасности машин и оборудования (утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823)

УДК 631.356.2.001.4:006.354

МКС 65.060.50

Ключевые слова: машины свеклоуборочные, испытания, методы, условия, показатели качества, опыт, повторность

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабакова*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 11.05.2020. Подписано в печать 19.12.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,32.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

**Поправка к ГОСТ 33737—2016 Техника сельскохозяйственная. Машины свеклоуборочные.
Методы испытаний**

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 2 2023 г.)