

**МЕХАНИЗМЫ КЛЕЩЕВЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЛЕНТЫ
ШИРИНОЙ до 71 мм****Основные и присоединительные размеры**

Tong-gripper mechanisms for strip feeding, maximum width 71 mm.

Basic and coupling dimensions

**ГОСТ
21146-84**

Взамен ГОСТ 21146-75

ОКП 39 6190




Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1984 г. № 4845 срок введения установлен

с 01.01.86


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Основные и присоединительные размеры клещевых механизмов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.





Вид А повернуто



1—основание; 2—собачка; 3—ось рычага; 4—шестеренка; 5—фиксатор; 6—рукоятка;
7—упорная планка; 8—гайка по ГОСТ 5927-70; 9—винт по ГОСТ 11738-64; 10—закручивающая
ось; 11—регулируемый винт; 12—каретка; 13—пружина по ГОСТ 18793-60; 14—планка;
15—упорный винт; 16—пружина по ГОСТ 18793-60; 17—ось; 18—шестеренка; 19, 20—рей-
ка по ГОСТ 5927-70; 21—ушки; 22—шайба; 23—ролик; 24—ось; 25—каретка; 26—держатель;
27—рычаг; 28—пружина; 29—сторонный винт; 30—сторонная планка; 31—сторонный винт.

Размеры, мм



Размеры штампуемого материала		Шаг подачи	Точность шага подачи	Габариты механизма	
a	b			B	L
От 0,1 до 2,0	До 48	От 2 до 25	$\pm 0,03$	75	110
От 0,1 до 3,0	До 71	От 2 до 50	$\pm 0,10$	100	175

2. Пример крепления клещевых механизмов к прессу дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ КЛЕЩЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ К ПРЕССУ



1—болт по ГОСТ 7798—70; 2—угольник; 3—винт по ГОСТ 11738—84; 4, 5, 6—гайки по ГОСТ 5027—70; 7—винт по ГОСТ 11738—84