



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДОПУСКИ ПРИ РАСКРОЕ ДЕТАЛЕЙ БЕЛЬЯ,
САНИТАРНО-ГОСПИТАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ГОСТ 21219—88

Издание официальное

Цена 10 коп. БЗ 2—88/174



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ИЗДЕЛИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Допуски при раскрое деталей белья
санитарно-госпитальной одежды и постельных
принадлежностей

ГОСТ
21219—88

Articles of departmental designation.
Tolerances at cutting of linen parts,
sanitary garments for hospitals and bed clothes

ОКСТУ 8502

Срок действия с 01.07.89
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на нательное белье, форменные рубашки, санитарно-госпитальную и поварскую одежду, постельные принадлежности и спальные мешки для военнослужащих Советской Армии, Военно-морского флота и Министерства внутренних дел СССР и устанавливает предельные допуски при раскрое деталей рубашек, рубах, маек, кальсон, трусов, плавок; курток, брюк, юбок, фартуков и головных уборов для поваров; медицинских и госпитальных халатов и головных уборов, госпитальных костюмов, бахил; пододеяльников, простыней, тюфячных и матрацных наволочек, наволочек верхних и нижних для подушек, спальных мешков.

1. Направление нитей основы ткани в деталях кроя верха, подкладки и прикладных материалов, предельные отклонения от направления нитей основы, основных измерений деталей одежды должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и на черт. 1—36.

2. Раскрой деталей форменных рубашек, нательного белья, санитарно-госпитальной и поварской одежды, постельных принадлежностей и спальных мешков допускается производить с надставками. Места расположения надставок, их количество, размеры и технологические требования должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2 и 3 и на черт. 1—36.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1988

Таблица 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали крой	Предельные отклонения в деталях крой				от основных измерений деталей, мм
		от направления нитей основы, % для тканей			хлоп- чато- бумаж- ных и льня- ных ткан	
		шеро- хвато- вых	шел- ко- вых			

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

Детали рубашек, рубах, мизек, курток, халатов

1. Слика: целая и отрезная по линии кокетки (черт. 1, 2) из двух частей (черт. 3)	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали Параллельно линии, соединяющей верхнюю и нижнюю точки сред- него среза Совпадает с направ- лением нити основы спинки	3	3	3	Длина посередине ± 4 . Ширина в самом узком месте ± 3 , на уров- не глубины проймы и внизу ± 4 Длина посередине ± 4 . Ширина в самом узком месте ± 2 , на уров- не глубины проймы и внизу ± 4
2. Кокетка (черт. 1)	Совпадает с направ- лением нити основы спинки	3	3	3	Длина кокетки от среза горло- вин до нижнего края посередине ± 2 . Ширина в самом узком месте ± 2
3. Подкладка кокет- ки спинки в рубаши- ках (черт. 1)	То же	3	3	3	Длина от среза горловины до нижнего края посередине ± 2 . Ши- рина в самом узком месте ± 2 .
4. Полочка целая и с кокеткой (черт. 4—6)	Параллельно линии полузаноса	3	3	3	Длина от угла плечевого среза и горловины до низа параллель- но краю борта ± 4 . Ширина на уровне глубины проймы, линии та- лии и внизу ± 2
5. Кокетка (черт. 6)	Совпадает с направ- лением нити полочки	—	3	3	Длина посередине ± 2 . Ширина в самом узком месте ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Предельная отклонения в деталях кроя			от основных измерений деталей, мм
		от направления нитей основы, % для тканей	шеро- тв.- ных	шел.- мо- дах	хлоп.- чат.- бумаж- ных и льня- ных
6. Перед целый (черт. 7)	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали	—	—	—	Длина посередине ± 4 . Ширина в самом узком месте ± 2 , на уровне глубины проймы и внизу ± 4
7. Рукав целый (черт. 8а, б)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	3	3	3	Длина от высшей точки окаста до низа ± 4 . Ширина внизу и на уровне глубины проймы ± 3
8. Рукав из двух час- тей: верхняя часть (черт. 9а); нижняя часть (черт. 9б); в рубашках, куртках для поваров, халатах ме- дицинских	Параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза	3	3	3	Длина посередине ± 4 . Ширина внизу и на уровне глубины прой- мы ± 2
в халатах и куртках госпитальных		4	4	4	
9б); в рубашках, куртках для поваров, халатах ме- дицинских		3	3	3	
госпитальных		10	5	10	
9. Планка переда ру- бахи (черт. 10а, б, в)	Совпадает с направ- лением нитей основы переда	—	—	—	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Предельные отклонения в деталях жоры					
Наименование детали	Направление нитей основы ткажи в деталях жоры	от наименования нитей основы, % для тканей			от основных измерений деталей, мм
		широ- та- ных	шек- ко- вых	хлоп- чат- бумаж- ных и льня- ных	
10. Обтачка горловины: рубашки, халата (черт. 11а, б), майки (черт. 11 а, з)	Совпадает с направлением нитей основы на основных деталях при совмещении их одноименных краев	—	—	1	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
11. Верх и подкладка погон; обтачка шлиц рукавов, обтачка боковых шлиц в рубашках	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	1	1	1	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
12. Шлицы для пристегивания погон	Параллельно осям симметрии детали	1	1	1	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
13. Пояс (черт. 12)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	1	1	1	Длина посередине ± 3 . Ширина посередине ± 2
14. Манжеты (черт. 13)	То же	2	2	2	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
15. Подборт (черт. 14) в верхней части: в халатах и куртках госпитальных	Параллельно внешним срезам, расположенным ниже линии талии	5	5	5	Длина по краю борта ± 4 . Ширина сверху и внизу ± 2
в куртках для поваров, халатах медицинских		—	3	3	Длина по краю борта ± 4 . Ширина сверху и внизу ± 2
в нагрудниках: в халатах		15	15	15	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
в куртках		10	—	10	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы утка в детали кроя	Предельные отклонения в деталях кроя			от основных измерений деталей, мм
		от направления нитей основы, % для ткани			
		шор- та- ных	шор- мо- ных	хло- пчат- о- бумаж- ных и ткан- ных	
16. Хлястик в куртках и халатах	Параллельно линии, проведенной посере- дине вдоль детали	2	2	2	Длина посередине ± 2 , ширина посередине ± 2
17. Воротник: в рубашках (черт. 15а, б)	Параллельно линии, соединяющей концы детали	1	1	1	Длина посередине ± 3 , ширина посередине ± 2
в куртках и халатах (черт. 16, 17)	Параллельно оси сим- метрии, проведенной поперек детали	5	5	5	Длина посередине ± 3 , ширина посередине ± 2
18. Нижний ворот- ник: в рубашках, куртках для поваров, халатах медицинских госпитальных	Совпадает с направ- лением нитей основы верхнего воротника	3	3	3	Длина посередине ± 2 , ширина посередине ± 2
19. Стойка воротника и нижнего воротника (черт. 18)	Параллельно линии, соединяющей концы детали	15	10	15	Длина посередине ± 2 , ширина посередине ± 2
20. Листочки, обтачки карманов (черт. 19)	Параллельно линии, проведенной посере- дине вдоль детали	1	1	1	Длина посередине ± 2 , ширина посередине ± 2
21. Клапаны и под- кладка клапанов карма- нов (черт. 20а, б)	Совпадает с направ- лением нити основы полочек	2	2	2	Длина посередине ± 2 , ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Предельные отклонения в деталях кроя

Наименование детали	Назначение нити основы ткани в деталях кроя	Предельные отклонения, %			от основных измерений деталей, мм
		шер- стя- ных	шел- ко- вых	хлоп- чато- бумаж- ных и анга- рных	
22. Карманы наклад- ные (черт. 21): в рубашках, куртках для поваров, халатах медицинских в куртках и халатах госпитальных	Совпадает с направ- лением нити основы по- лочек	2	2	2	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
		5	5	5	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
Детали юбок, брюк, кальсон, трусов, плавок, бахл, фартуков					
23. Передняя и зад- няя половинки: в кальсонах (черт. 22, 24) в брюках	Параллельно ниж- ней части бокового среза Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины поло- винок внизу и на уровне колена Параллельно боково- му срезу Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	—	—	3	Длина посередине ± 4 , вверху, на уровне внизу ± 3 Ширина колена, Длина посередине ± 4 , вверху, на уровне колена, внизу ± 3
в трусах (черт. 23, 25)		—	—	3	Длина посередине ± 3 , вверху и внизу ± 2
24. Передняя и зад- няя часть плавок (черт. 26)		—	—	3	Длина посередине ± 3 , вверху и внизу ± 2 , Ширина

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Предельные отклонения в деталях кроя				от основных измерений деталей, мм
		от направления нитей основы, %				
		поперечных	по продольным	по диагональным		
25. Переднее и заднее полотнища юбки (черт. 27)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	—	—	3	Длина посередине сверху и внизу ± 3	Ширина ± 4
26. Пояс (черт. 28)	То же	—	—	1	Длина посередине ± 2	Ширина ± 3
27. Карманы накладные в брюках для поваров	»	—	—	2	Длина посередине ± 2	Ширина ± 2
28. Обтачка разреза переда	»	—	—	1	Длина посередине ± 2	Ширина ± 2
29. Обтачка низа брюк	Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали	1	—	1	Длина посередине ± 2	Ширина ± 2
30. Паголенок бахилы (черт. 29)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	—	—	3	Длина посередине сверху и внизу ± 3	Ширина ± 4
31. Фартук	То же	—	—	3	Длина посередине сверху и внизу ± 3	Ширина ± 4
Детали головных уборов						
32. Клян (черт. 30)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	—	—	3	Длина посередине ± 2	Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы тканей в деталях крою	Пределы отклонения в деталях крою			от основных измерений деталей, мм
		шеро- хвато- ток ток	шеро- хвато- ток ток	хлоп- чато- бумаж- ных и льня- ных	
33. Дюймовик (черт. 31)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	—	—	3	Длина по диаметру ± 2
34. Стенка (черт. 32а, б), козырек, бортик	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	—	—	3	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
Ткань подкладки					
Детали хозяйственных курток и халатов					
35. Спинка из двух частей	Параллельно срезу от линии талии до низа	—	3	3	Длина посередине ± 4 , Ширина в самом узком месте и внизу ± 3
36. Полок	Параллельно бортовому срезу от линии глубины проймы вниз	—	3	3	Длина от угла плечевого среза и горлованы до низа параллельно краю борта ± 4 , Ширина на уровне глубины проймы, линии талии и внизу ± 3
37. Верхняя часть рукава	Параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза	—	5	5	Длина посередине ± 4 , Ширина на уровне глубины проймы и внизу ± 2
38. Нижняя часть рукава	То же	—	5	10	Длина посередине ± 4 , Ширина на уровне глубины проймы и внизу ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование деталей	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Предельные отклонения в деталях кроя				от основных измерений деталей, мм
		шерошк. нити	шел.-коп. нити	хлоп.-бумаж. нити и фланж. нити	от направления нитей основы, % для тканей	
Прикладные материалы						
39. Прокладка в отлет и стойку воротника	Совпадает с направлением нитей основы основной детали или под углом 45° для материала с жесткой пропиткой полимерами, материала со сплошным полнэтнзеновым покрытием	—	—	—	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 3
40. Усилитель в концы воротника	Совпадает с направлением нитей основы основной детали или параллельно концам воротника для материала с полнэтнзеновым покрытием	—	—	—	—	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
41. Прокладка в пояс	Совпадает с направлением нитей основы основной детали	—	—	—	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 2
42. Прокладка в манжеты	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали или под углом 45°	—	—	—	—	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Назначение нитей основы тканей в деталях крою	Предельные отклонения в деталях крою				от основных измерений деталей, мм
		шеро- тня- ных	шел- ко- вых	хлоп- чато- бумаж- ных и льна- ных	от направления нитей основы, % для тканей	
43. Прокладка под пелли	Параллельно линии, проведенной посреда- не вдоль детали	—	—	—	—	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 2
44. Прокладка во- ротника халатов и кур- ток госпитальных	Совпадает с направ- лением нити основы нижнего воротника	—	—	5	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2

Примечания:

1. Для деталей спальных мешков и изделий прямоугольной формы, подоловельников, простыней, тюфячных и матрацных наволочек, наволочек для подушек — направление нитей основы ткани в частях и надрезах параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали.
2. Допускается раскраивать детали спального мешка: чехла, ватника и вкладыша — с отклонением от направления нитей основы до 10% от длины детали.
3. Допускается располагать по уточной нити следующие детали: фартук, косынку, косынку-наколку, околыши в головных уборах; кокетку рубашки, обтачку горловины теплой рубашки, воротник медвежьего халата, пояс госпитального халата, нижний воротник госпитальных курток и халатов; детали мешка для ног, футляр и капюшон спального мешка.
4. Допускается располагать в любом направлении следующие детали: усиленную накладку кальсон, усиленные под пелли и пелюшцы в низках кальсон.
5. Допускается раскраивать детали брюк госпитальных хлопчатобумажных с отклонением от направления нитей основы: 6% — для передней половинки, 13% — для задней половинки.
6. Допускается детали нательного и постельного белья из гладкокрашеных тканей полотняного переплетения располагать в раскладке лекал без учета лицевой и изнаночной стороны.
7. Допускается разнооттеночность в пределах выки цвета утвержденного образца-эталона на ткань при рас-
крое подкладки пояса, подкладки манжет, шлевок для пристегивания пояса.

Технологические требования

Место расположения, количество, размер наставки

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

Детали рубашек, рубах, маек, курток, халатов

1. Спинка:
в рубашках (черт. 1):
с поясом

без пояса

в рубахах, куртках,
майках, халатах

в рубахах (черт. 2)

в халатах медицинских
(черт. 3)2. Полокка:
в рубашках (черт. 4):
с поясом

Смещение боковых швов в сторону
переда до 2 см с соответственным смеще-
нием швов рукавов и изменением длины
пояса спинки

Смещение боковых швов в сторону
переда до 1 см с соответственным смеще-
нием швов рукавов. Швы притачивания
надавок должны быть расположены не
ближе 3 см от бокового шва и 2 см от
вертикальной линии касания проймы

Смещение боковых швов в сторону
переда до 3 см с соответственным смеще-
нием швов рукавов

Швы притачивания надавок должны
быть расположены не ближе 2 см от
бокового шва и от наибольшего выема
проймы спинки

Смещение боковых швов в сторону
переда до 3 см с соответственным смеще-
нием швов рукавов

Смещение боковых швов в сторону
спинки до 2 см с соответственным смеще-
нием швов рукавов и изменением длины
пояса переда

Симметричные наставки в боковых
частях спинки в долевом направлении
от проймы до низа

Одна или две наставки в боковых час-
тях спинки в долевом направлении от
проймы до низа

Наставки внизу боковых швов длиной
20—40 см, шириной 8—20 см

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество, размер надставки	Технологические требования
без пояса	—	Смещение боковых швов в сторону спинки до 1 см с соответственным смещением швов рукавов
в халатах медицинских (черт. 6)	Надставка внизу боковых швов длиной 20—40 см, шириной 8—20 см	Смещение боковых швов в сторону спинки до 3 см с соответственным смещением швов рукавов
3. Перед: в рубашках (черт. 7)	Одна или две надставки в боковых частях переда в долевом направлении от проймы до низа	Швы притачивания надставок должны быть расположены не ближе 2 см от бокового шва и от наибольшего выема проймы переда
в рубашках, куртках, майках	—	Смещение боковых швов в сторону спинки до 3 см с соответственным смещением швов рукавов
4. Платье нижняя часть рубашки	Одна надставка	Шов должен располагаться в поперечном направлении, не ближе 2 см от плечевого шва
5. Кокетка спинки рубашки	Из двух равных частей	Шов стачивания должен располагаться по длине кокетки
6. Подкладка спинки рубашки	То же	То же
7. Рукава: в рубашках (черт. 8а)	Надставки в нижних частях рукавов в долевом направлении: внизу на расстоянии не менее 4 см от локтевого среза рукава и 3 см до разреза шлицы, сверху — не более 1/3 ширины рукава в развернутом виде	—
в рубашках (черт. 8б), майках	Надставки в нижних частях рукавов в долевом направлении шириной: сверху не менее 4 см и не более 1/3 ширины рукава в развернутом виде	—

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество, размер надставки	Технологические требования
в халатах, куртках для поваров	Надставки в нижних частях рукавов в долевом направлении шириной: внизу не менее 3 см, сверху не более 1/3 ширины рукава в развернутом виде.	Шов стачивания должен располагаться вдоль детали по линии перегиба
8. Пояс: в рубашках	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться вдоль детали по линии перегиба
в халатах медицинских	Из двух частей или одна-две надставки длиной не менее 15 см	Шов стачивания должен располагаться вдоль детали по линии перегиба; шов стачивания надставки должен располагаться в поперечном направлении
в халатах госпитальных	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
9. Подкладка пояса рубашки	Одна надставка	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
10. Хлястики и манжеты	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться вдоль детали по линии перегиба
11. Подборт (черт. 14): в халатах	Одна или две надставки длиной не менее 8 см	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении не ближе 2 см от петель или завязок
в куртках госпитальных	Одна надставка длиной не менее 8 см	Шов стачивания должен располагаться в поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см), не ближе 2 см от петель и пуговиц
в куртках для поваров	Одна или две надставки	Швы стачивания должны располагаться в поперечном направлении ниже первой петли и не ближе 2 см от петель и пуговиц
12. Воротник в халатах	Из двух равных частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество, размер надставки	Технологические требования
13. Нижний воротник в халатах и куртках	Две или три надставки шириной не менее 7 см по отлету, 4 см по шву втачивания в горловину, 2 см от линии плечевого шва	Швы стачивания должны располагаться в поперечном или косом направлении
14. Обтачка шлиц рукавов в рубашках без пояса	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться в конце разреза шлица
15. Обтачка горловины переда в майках	Из двух равных частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
16. Обтачка горловины в халатах	Из двух или трех частей	Швы стачивания должны располагаться в поперечном направлении в области плечевых швов
Детали юбок, брюк, кальсон, трусов		
17. Половинка передняя: в кальсонах (черт. 22) в трусах (черт. 23)	— —	Смещение боковых швов до 2 см в сторону задних половинок Смещение боковых швов до 4 см в сторону задних половинок, смещение шаговых швов до 2 см в сторону задних половинок
18. Половинка задняя: в кальсонах (черт. 24)	Одна надставка сверху шагового среза детали шириной по среднему срезу 6—11 см, длиной по линии притачивания 12—27 см Одна надставка сверху детали шириной по линии среднего среза 6—15 см, по линии бокового среза 4—7 см	Надставки могут быть несимметричными. Допускается располагать нити основы в надставках по линии притачивания Надставки могут быть несимметричными

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество, размер надставки	Технологические требования
в брюках (черт. 24)	Одна надставка сверху шагового среза детали шириной по среднему срезу 4-12 см, длиной по линии притачивания 8-30 см	Надставки могут быть несимметричными
в трусах (черт. 25)	Одна надставка сверху шагового среза детали шириной по среднему срезу 4-7 см, по линии низа 3-6 см	Смещение боковых швов до 4 см в сторону передней половинки, смещение шаговых швов до 2 см в сторону передней половинки. Надставка допускается если нет смещения шаговых швов
19. Подкладка пояса в кальсонах	Одна надставка не ближе 10 см от края шлицы в среднем шве и 8 см от переднего конца подкладки пояса; отрезные хлястики в поясах	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
20. Обтачка по линии талии в брюках и юбках	Две или три надставки длиной не менее 15 см	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
21. Бортик	Из двух частей	Шов стачивания должен располагаться вдоль детали по линии перегиба
ТКАНЬ ПОДКЛАДКИ		
Детали госпитальных курток и халатов		
22. Полочка	Две надставки — одна сверху, в плечевой части шириной не более $\frac{1}{3}$ длины плечевого среза и длиной не более $\frac{1}{2}$ глубины проймы, другая — внизу бокового среза шириной по линии низа не более $\frac{1}{3}$ ширины низа полочки и длиной не более $\frac{1}{3}$ длины бокового среза или отрезной боков по линии боковой вытачки	

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество, размер надставки	Технологические требования
23. Спинка из двух частей	Одна надставка внизу бокового среза шириной по линии низа не более $\frac{1}{2}$ ширины низа спинки и длиной не более $\frac{1}{3}$ длины бокового среза	—
24. Верхняя и нижняя части рукавов	В верхней части — надставка внизу шириной не более $\frac{2}{3}$ ширины и длиной не более $\frac{1}{3}$ длины верхней части; в нижней части — надставка вверх и внизу шириной не более $\frac{2}{3}$ ширины и длиной не более $\frac{1}{3}$ длины нижней части для одной надставки вдоль всей нижней части. Ширина надставок должна быть не менее 6 см, длина — не менее 15 см	Надставки могут быть несимметричными
25. Прокладка в поясе рубашки	Из двух частей	—
26. Прокладка в воротнике в халатах и куртках госпитальных	Из двух разных частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении

Прикладные материалы

Примечания:

1. Направление нитей основы в надставках должно совпадать с направлением нитей основ основной детали.
2. Допускаются надставки в боковых срезах рубашек:
 - а) две надставки в области боковых срезов со стороны левого и правого среза спинки и переда;
 - б) по одной надставке — в левом и правом боковых срезах спинки или переда;
 - в) по одной надставке — в левом боковом срезе переда и правом боковом срезе спинки.
3. Допускаются в медицинских головных уборах отрезной бортик (в коллаке) и отрезные хлястики (в косынке и косынке-наколке).

Таблица 3

Наименование изделия	Наименование детали	Место расположения, количество и размеры изгибов	Технологические требования
Детали спальных мешков, медицинских конвертов, походных мешков, тюфячных и матрачных наволочек, наволочек для подушек, простыней			
1. Мешок спаль- ный	Чехол, ватник и вклад- дыш: полювика передняя (черт. 34)	Одна или две надставки в по- перечном направлении шириной не менее 15 см; для внутренней сто- роны ватника — три поперечные над- ставки шириной не менее 15 см Одна надставка целая или стач- ная из двух частей длиной в го- товом виде не менее 20 см Одна или две надставки в попе- речном направлении шириной не ме- нее 15 см	Надставка должна распо- лагаться ниже разреза
	спинка (черт. 33)	Одна надставка целая или стач- ная из двух частей длиной в го- товом виде не менее 20 см	Надставки могут быть не- симметричными
	клапан	Одна или две надставки, целые или стачные из двух частей, для- вой в готовом виде не менее 20 см Одна надставка в поперечном направлении длиной не менее 15 см	Надставки могут быть не- симметричными
	обтачка разреза пе- редней половинки и клапана	Одна или две надставки в по- перечном направлении длиной не менее 15 см	Место расположения над- ставки не должно совпадать с местом втачивания завязок
	капюшон	Одна или две надставки в по- перечном или долевом направлении шириной не менее 10 см (для вкладыша облегченного мешка — одна надставка в поперечном или долевом направлении шириной не менее 10 см)	То же

Продолжение табл. 3

Наименование изделия	Наименование детали	Место расположения, количество и размеры деталей	Технологические требования
2. Конверт ватный медицинский	дно	Одна накладка в поперечном или долевом направлении шириной не менее 10 см (для ватника и вкладыша)	—
	Футляр: деталь основная	Одна накладка в поперечном или долевом направлении шириной не менее 20 см	—
	дно	Одна накладка в поперечном или долевом направлении шириной не менее 10 см	—
	Чехол: спинка, передняя	Одна накладка вдоль детали шириной не менее 5 см	—
	Былальш: половинка передняя	Из двух частей с расположением шва в долевом направлении	—
3. Подолсальник	обтачки и вкладки	Две или три накладки длиной не менее 10 см	—
	капюшон	Две или три накладки шириной не менее 10 см	—
	клапан ножной	Накладки по краям шириной не менее 10 см и длиной не менее 15 см	Накладки должны быть симметричными
	Футляр	Одна накладка вдоль детали	—
	Ручка футляра	Из двух частей	—
3. Подолсальник	—	Одна или две накладки в долевом направлении шириной не менее 20 см и не более шести продольных швов	Допускается смещение боковых швов на внешнюю или внутреннюю сторону
	Обтачка выреза	Из четырех частей	Швы стачивания должны располагаться в поперечном направлении

Продолжение табл. 3


Наименование изделия	Наименование детали	Место расположения, количество и размеры заделов	Технологические требования
4. Наволочка тюфячная	—	Одна или две надставки в долевом направлении; одна поперечная надставка произвольной длины и до полной ширины наволочки с переходом надставки на другую сторону до первого долевого шва наволочки	—
5. Наволочка матрацная	—	Одна или две надставки в долевом направлении; одна поперечная надставка произвольной длины	—
6. Наволочка верхняя и нижняя для подушек (размер 60×50 см)	—	Одна надставка не более $\frac{1}{3}$ длины или ширины наволочки; или из двух частей с расположением шва ставившая по нижнему стибу наволочки; или притачной клапан	—
7. Простыня	—	Одна поперечная надставка шириной 25—40 см; или одна долевая надставка шириной 20—30 см; или из двух равных частей; или в полтора полотна	—

Примечания:

1. В подолсдельниках допускаются притачные поперечные бортики.
2. Допускается незначительная разнооттеночность в пределах одного цвета: в ватнике, чехле и футляре спальных мешков, наволочках нижних для подушек; в тюфячных и матрацных наволочках между отдельными половинками и между поперечными надставками и основными половинками ткани с обязательной подгонкой полос.
3. Допускается раскрой в поперечном направлении верхних и нижних наволочек для подушек.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3




Черт. 4




Черт. 5




Черт. 6




Черт. 7




Черт. 8




Черт. 9



Черт. 10



Черт. 11




Черт. 12




Черт. 13




Черт. 14



Черт. 15



Черт. 16



Черт. 17



Черт. 18



Черт. 19



Черт. 20



Черт. 21



Черт. 22



Черт. 23



Черт. 24



Черт. 25



Черт. 26



Черт. 27



Черт. 28



Черт. 29




Черт. 30



Черт. 31




а




б


Черт. 32



Черт. 33



Черт. 34



Черт. 35



Черт. 36

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. А. Козлов, д-р техн. наук (руководитель темы);
Л. В. Жидова; Т. Ф. Ларионова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 23.05.88
№ 663

3. Срок первой проверки — 1992 г., периодичность проверки —
5 лет

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21219—75

Редактор Н. Е. Шестакова
Технический редактор М. И. Максимова
Корректор Р. Н. Корчагина

Сдано в наб. 12.04.88 Подл. в печ. 27.06.88 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. пр. отт. 2,28 уч.-изд. л.
— Тир. 5 000 Цена 10 коп

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 120840, Москва, ГСП, Новопросвещения пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6, Зак. 2185