

**ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ
ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ
ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ
КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ.
ДВУХПРОХОДНЫЕ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.81 № 2855
3. ВЗАМЕН МН 4250—63
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1139—80	1	ГОСТ 24818—81	4
ГОСТ 4044—70	6	ГОСТ 24823—81	12
ГОСТ 14034—74	5	ГОСТ 28442—90	13
ГОСТ 20365—74	4, 9		

5. ИЗДАНИЕ (май 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 7—86, 1—88)

Редактор Л.В. Коретникова
Технический редактор О.Н. Власова
Корректор А.С. Черноусова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 22.04.2004. Подписано в печать 31.05.2004. Усл. печ. л. 3,72.
Уч.-изд. л. 3,20. Тираж 166 экз. С 2452. Зак. 548.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С
ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ. ДВУХПРОХОДНЫЕ****ГОСТ
24819—81****Конструкция и размеры**

Broaches combined for 6-slitting holes with straightside profile and centring
at outside diameter, alternatives. Double driven.
Design and dimensions

МКС 25.100.25
ОКП 39 2330

Дата введения 01.01.83


1. Настоящий стандарт распространяется на двухпроходные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки шестишлицевых втулок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139 с центрированием по наружному диаметру.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры протяжек 1-го прохода соединения $6 \times 11 \times 14$ должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2; протяжек соединений $6 \times 13 \times 16$, $6 \times 16 \times 20$ и $6 \times 18 \times 22$ — на черт. 2 и в табл. 1, 2; протяжек остальных соединений — на черт. 3 и в табл. 3, 4; конструкция и размеры протяжек 2-го прохода соединения $6 \times 11 \times 14$ должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5, 6; протяжек соединения $6 \times 13 \times 16$ — на черт. 5 и в табл. 5 и 6; протяжек соединений $6 \times 16 \times 20$ и $6 \times 18 \times 22$ — на черт. 6 и в табл. 5 и 6; протяжек остальных соединений — на черт. 7 и в табл. 7 и 8.

Допускается по требованию заказчика корректировка размеров b (табл. 5 и табл. 7) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл. 6 и табл. 8).

Протяжки $6 \times 11 \times 14$ 1-го прохода
Схема Ш (шлицевые)



* Размеры для справок.

** Размер рекомендуемый

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение протяжки	Применяемость	Исполнение	$z \times d \times D$	b —0,02	D_1	D_2	D_3 не более	D_4	D_5	L
2402-1081		1	$6 \times 11 \times 14$	2,7	10	11,00	10,90	12,5	9,0	375
2402-1082			$6 \times 13 \times 16$	3,2	12	13,00	12,90	14,0	—	450
2402-1083			$6 \times 16 \times 20$	3,6	14	15,65	15,55	18,0	13,5	650
2402-1084								18,5		
2402-1085		2	$6 \times 18 \times 22$	4,6	16	17,65	17,55	20,0	15,5	625
2402-1086										725
2402-1087								20,5		650

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение протяжки	Применяемость	Исполнение	l	l_1	l_2	l_3	Число зубьев	t	Номер профи- ля	b_i —0,5	C_0	λ
2402-1081		1	3,0	204	150	—	31	5	3	—	0,10	1
2402-1082			4,7	257	175		26	7	5	2,0	0,09	—
2402-1083			4,0	258	366	180	62	6	4	2,5	0,10	1
2402-1084			6,5	268	350	190	36	10	7		0,13	2
2402-1085			4,7	263	329	180	48	7	5	3,0	0,11	
2402-1086		2									0,13	
2402-1087		1	7,0	272	341	190	32	11	8		0,12	

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение протяжки			2402-1081	2402-1082	2402-1083	2402-1084	2402-1085 2402-1086	2402-1087	
$z \times d \times D$			$6 \times 11 \times 14$	$6 \times 13 \times 16$	$6 \times 16 \times 20$		$6 \times 18 \times 22$		
Номера и диаметры D_i зубьев	шлицевых	черновых	1	11,08	13,11	15,72	15,80	17,74	17,82
			2	11,16	13,07	15,68	15,76	17,70	17,78
			3	11,24	13,28	15,83	16,03	17,88	18,07
			4	11,32	13,24	15,79	15,99	17,84	18,03
			5	11,40	13,45	15,94	16,26	18,02	18,32
			6	11,48	13,41	15,90	16,22	17,98	18,28
			7	11,56	13,62	16,05	16,49	18,16	18,57
			8	11,64	13,58	16,01	16,45	18,12	18,53
			9	11,72	13,79	16,16	16,72	18,30	18,82
			10	11,80	13,75	16,12	16,68	18,26	18,78
			11	11,88	13,96	16,27	16,95	18,44	19,07
			12	11,96	13,92	16,23	16,91	18,40	19,03
			13	12,04	14,13	16,38	17,18	18,58	19,32
			14	12,12	14,09	16,34	17,14	18,54	19,28
			15	12,20	14,30	16,49	17,41	18,72	19,57
			16	12,28	14,26	16,45	17,37	18,68	19,53
			17	12,36	14,47	16,60	17,64	18,86	19,82
			18	12,44	14,43	16,56	17,60	18,82	19,78
			19	12,52	14,64	16,71	17,87	19,00	20,07
			20	12,60	14,60	16,67	17,83	18,96	20,03
			21	12,68	14,81	16,82	18,10	19,14	20,32
			22	12,76	14,77	16,78	18,06	19,10	20,28
			23	12,84	14,98	16,93	18,33	19,28	20,57
			24	12,92	14,94	16,89	18,29	19,24	20,53
			25	13,00	14,98	17,04	18,56	19,42	20,82
			26	13,08		17,00	18,52	19,38	20,78
			27	13,16	—	17,15	18,79	19,56	21,07
			28	13,24		17,11	18,75	19,52	21,03
			29	13,32		17,26	19,02	19,70	21,32
	калиб- рую- ших	30	13,32	17,22		18,98	19,66	21,28	
		31		17,37		19,25	19,84	21,32	

Размеры в мм

Обозначение протяжки				2402-1081	2402-1082	2402-1083	2402-1084	2402-1085 2402-1086	2402-1087
$z \times d \times D$				$6 \times 11 \times 14$	$6 \times 13 \times 16$	$6 \times 16 \times 20$		$6 \times 18 \times 22$	
Номера и диаметры D , зубьев	шлифовых	черновых	32	—	—	17,33	19,21	19,80	21,32
			33			17,48	19,48	19,98	—
			34			17,44	19,44	19,94	
			35			17,59	19,48	20,12	
			36			17,55		20,08	
			37			17,70	—	20,26	
			38			17,66		20,22	
			39			17,81		20,40	
			40			17,77		20,36	
			41			17,92		20,54	
			42			17,88		20,50	
			43			18,03		20,68	
			44			17,99		20,64	
			45			18,14		20,82	
			46			18,10		20,78	
			47			18,25		20,82	
			48			18,21		—	
			49			18,36			
			50			18,32			
			51			18,47			
			52			18,43			
			53			18,58			
			54			18,54			
			55			18,69			
			56			18,65			
			57			18,80			
			58			18,76			
			59			18,91			
			60			18,87			
			61			18,91			
			62						

Обозначение протяжки	Применимость	Исполнение	$t \times d \times D$	δ —0,02	D_1	D_2	D_3	D_4 , не более	D_5	D_6	D_7	L	t	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6
2402-1088		1	$6 \times 21 \times 25$	4,6	20	20,65	20,55	20,9	22,5	19	—	675	7	280	143	44	28	121	185
2402-1089		2									18	775							
2402-1091		1	$6 \times 23 \times 28$	5,6	22	22,65	22,55	22,9	24,5	21	—	825	8	294	209			187	200
2402-1092		2									18	925							
2402-1093		1	$6 \times 26 \times 30$	25		25,50	25,40	25,9	27,5	24	—	725		300	156	60	32	108	205
2402-1094		2										850							
2402-1095		1	$6 \times 26 \times 32$									900		305	228				
2402-1096		2									25	1025							
2402-1097		1	$6 \times 28 \times 32$	6,6		27,50	27,40	27,9	29,5	26	—	825		310	180		32	156	215
2402-1098		2										950							
2402-1099		1	$6 \times 28 \times 34$									975							
2402-1101		2									25	1100						276	

Обозначение проточки	Зубья с крупным шагом				Зубья с мелким шагом (чистовые и калибрующие круглые)				t_2	X -0,03	C_f	C_b	J	n	
	Число зубьев черновых, переходных и калибрующих		I		Число зубьев	t_1	Номер профиля								
	фасонных	круглых	шлицевых												
2402-1088	14	4	12	11	8	5	7	5	14	14,96	0,57	0,10	—	1	
2402-1089			18								0,66	0,11			
2402-1091	20							15	16,69	0,46	0,10	3			45
2402-1092									0,54	0,11					
2402-1093	14	5	10	12	9	6	8	6	18,29	0,58	0,09		20,13	0,14	
2402-1094															
2402-1095	20		16						18,32	0,70	0,12	0,79			0,16
2402-1096									0,80	0,14					
2402-1097	16		14			5			20,06	0,82	0,11		0,70	0,14	
2402-1098									0,95	0,12					
2402-1099	18		24			6			20,13	0,70	0,14	0,79			0,16
2402-1101															

Примечания:

1. C_f и C_b — величина полкема заднего центра на длине L при шлифовании фасонным кругом боковых поверхностей, соответственно фасонных и шлицевых (вариант 2) зубьев.
2. Диаметры внутренних поверхностей зубьев относятся соответственно к первому фасонному и к первому шлицевому зубьям.
3. Размер X относится к последнему фасонному зубу.
4. Полный размер фаски F — на калибрующих зубьях.
5. (Исключено, Изм. № 1).
6. Размеры профиля (глубина и радиусы) зубьев с шагом t_2 одинаковы с размерами профиля зубьев с шагом t_1 .


Таблица 4

				Размеры в мм					
Обозначение протяжки				2402-1088 2402-1089	2402-1091 2402-1092	2402-1093 2402-1094	2402-1095 2402-1096	2402-1097 2402-1098	2402-1099 2402-1101
$z \times d \times D$				$6 \times 21 \times 25$	$6 \times 23 \times 28$	$6 \times 26 \times 30$	$6 \times 26 \times 32$	$6 \times 28 \times 32$	$6 \times 28 \times 34$
Номера и диаметры D_1 зубьев	фасонных	черновых	1	20,81	22,77	25,67	25,63	27,65	27,65
			2	20,77	22,73	25,63	25,59	27,61	27,61
			3	21,05	22,95	25,92	25,83	27,87	27,87
			4	21,01	22,91	25,88	25,79	27,83	27,83
			5	21,29	23,13	26,17	26,03	28,09	28,09
			6	21,25	23,09	26,13	25,99	28,05	28,05
			7	21,53	23,31	26,42	26,23	28,31	28,31
			8	21,49	23,27	26,38	26,19	28,27	28,27
			9	21,77	23,49	26,67	26,43	28,53	28,53
			10	21,73	23,45	26,63	26,39	28,49	28,49
			11	22,01	23,67	26,92	26,63	28,75	28,75
			12	21,97	23,63	26,88	26,59	28,71	28,71
			13	22,25	23,85	27,17	26,83	28,97	28,97
			14	22,21	23,81	27,13	26,79	28,93	28,93
	круглых	черновых и переходных	15	20,75	24,03	25,62	27,03	29,19	29,19
			16	20,85	23,99	25,74	26,99	29,15	29,15
			17	20,95	24,21	25,86	27,23	27,62	29,41
			18	21,05	24,17	25,98	27,19	27,74	29,37
		чисто- вых	19	21,09	24,39	26,05	27,43	27,86	27,60
			20	21,11	24,35	26,09	27,39	27,98	27,70
		калибру- ющих	21	21,11	22,75	26,11	25,60	28,05	27,80
			22		22,85	26,11	25,70	28,09	27,90
			23		22,95		25,80	28,11	28,00
	шлифовых	черновых	24	22,44	23,05	27,37	25,90	28,11	28,06
			25	22,40	23,09		26,00		28,09
			26	22,68	23,11		26,06		28,11
			27	22,64	23,11		26,09		28,11

Размеры в мм

Обозначение протяжки				2402-1088 2402-1089	2402-1091 2402-1092	2402-1093 2402-1094	2402-1095 2402-1096	2402-1097 2402-1098	2402-1099 2402-1101	
$z \times d \times D$				$6 \times 21 \times 25$	$6 \times 23 \times 28$	$6 \times 26 \times 30$	$6 \times 26 \times 32$	$6 \times 28 \times 32$	$6 \times 28 \times 34$	
Номера и диаметры D , зубьев	шлицевых	черновых	28	22,92	23,11	27,58	26,11	29,32	28,11	
			29	22,88		27,87	26,11	29,58		
			30	23,16	24,48	27,83		29,54	29,58	
			31	23,12	24,44	28,12		29,80	29,54	
			32	23,40	24,66	28,08		27,61	29,76	29,80
			33	23,36	24,62	28,12	27,57	30,02	29,76	
	калиб- рую- щих	34	23,40	24,84	27,84		29,98	30,02		
		35		24,80	27,80	30,24	29,98			
			36	—	25,02	—	28,07	30,20	30,24	
			37		24,98		28,03	30,46	30,20	
			38		25,20		28,30	30,42	30,46	
			39		25,16		28,26	30,46	30,42	
			40		25,38		28,53		30,68	
			41		25,34		28,49	—	30,64	
			42		25,56		28,76		30,90	
			43		25,52		28,72		30,86	
			44		25,74		28,99		31,12	
			45		25,70		28,95		—	31,08
			46		25,74		28,99			31,34
			47					31,30		
			48		—		—	—		31,56
			49						31,52	
			50						31,78	
			51						31,74	
			52						31,78	
			53							

Протяжка $6 \times 13 \times 16$ 2-го прохода
 Схема резания Ш_г-Ш_г-Ф (пильные, калибрующие по ширине;
 шлицевые, калибрующие по диаметру; фасочные зубья)




* Размеры для справок.

Черт. 5

Протяжки $6 \times 16 \times 20$; $6 \times 18 \times 22$ 2-го прохода

Схема резания Ш_б-Ш_д-К-Ф (шлицевые, калибрующие по ширине; шлицевые, калибрующие по диаметру; круглые и фасочные зубья)



Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение про- тяжки	Зубья с крупным шагом				Зубья с мелким шагом						t_2	b_1 —0,5	b_2 —0,02	b_3 —0,1	χ —0,03	C_f	n										
	Число зубьев чер- вя и переходных		i	Номер профиля	Число зубьев чистовых и калибруемых				t_1	Номер профиля																	
	шлице- вых Ш _д	круглых			шлице- вых Ш _д	шлице- вых Ш _д	круглых	фасоч- ных																			
2402-1102	9	—	5	3	7	8	—	3	4,0	2	9	2,3	8,24	1,4	—	1,5	1										
2402-1103	14		7	5	5				11	5	4,5	3	12	3,53				3,2	11,59								
2402-1104																				20	6	4	9	10	13	4,2	13,41
2402-1105																											

Таблица 6

Размеры в мм

Обозначение протяжки				2402-1102 2402-1103	2402-1104 2402-1105	2402-1106 2402-1107	2402-1108 2402-1109
Сочетание полей допусков D и d				H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9
$z \times d \times D$				$6 \times 11 \times 14$		$6 \times 13 \times 16$	
Номера и диаметры D , зубьев	шлицевых $Ш_6$	чистовых	1	11,190	11,190	13,210	13,210
			2	11,540	11,540	13,630	13,630
			3	11,890	11,890	14,050	14,050
			4	12,240	12,240	14,470	14,470
			5	12,590	12,590	14,890	14,890
			6	12,940	12,940	15,060	15,060
			7	13,290	13,290	15,020	15,020
	шлицевых $Ш_d$	черновых и переходных	8	13,370	13,370	15,230	15,230
			9	13,450	13,450	15,190	15,190
			10	13,530	13,530	15,400	15,400
			11	13,610	13,610	15,360	15,360
			12	13,690	13,690	15,570	15,570
			13	13,770	13,770	15,530	15,530
			14	13,850	13,850	15,740	15,740
			15	13,930	13,930	15,700	15,700
			16	13,980	13,990	15,910	15,910
		чистовых	17	14,000	14,010	15,870	15,870
			18	14,018	14,027	15,990	16,000
		калибрующих	19	14,018	14,027	15,960	15,970
			20			16,000	16,010
			21			16,018	16,027
			22			16,018	16,027
			23				
			24				
	фасочных	чистовых	25	11,400	11,400		
			26	11,900	11,900		
			27	12,400	12,400		
			28	—	—	13,400	13,400
			29			13,900	13,900
			30			14,400	14,400

Размеры в мм

Обозначение проточки			2402-1111 2402-1112	2402-1113 2402-1114	2402-1115 2402-1116	2402-1117 2402-1118	2402-1119 2402-1121 2402-1122 2402-1123	2402-1124 2402-1125 2402-1126 2402-1127	2402-1128 2402-1129	2402-1131 2402-1132	
			H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	
z × d × D			6 × 16 × 20				6 × 18 × 22				
Номера и диаметры D зубьев	шлифовых Ш _б	чистовых	1	15,820	15,820	15,850	15,850	17,870	17,870	17,780	17,780
			2	16,200	16,200	16,240	16,240	18,230	18,230	18,160	18,160
			3	16,580	16,580	16,630	16,630	18,590	18,590	18,540	18,540
			4	16,960	16,960	17,020	17,020	18,950	18,950	18,920	18,920
			5	17,340	17,340	17,410	17,410	19,310	19,310	19,300	19,300
			6	17,720	17,720	17,800	17,800	19,670	19,670	19,680	19,680
			7	18,100	18,100	18,190	18,190	20,030	20,030	20,060	20,060
			8	18,480	18,480	18,580	18,580	20,390	20,390	20,440	20,440
			9	18,860	18,860	18,970	18,970	20,750	20,750	20,820	20,820
	шлифовых Ш _д	черновых и переходных	10	18,970	18,970	19,360	19,360	20,890	20,890	21,200	21,200
			11	18,930	18,930	19,560	19,560	20,850	20,850	21,400	21,400
			12	19,080	19,080	19,520	19,520	21,030	21,030	21,360	21,360
			13	19,040	19,040	19,760	19,760	20,990	20,990	21,600	21,600
			14	19,190	19,190	19,720	19,720	21,170	21,170	21,560	21,560
			15	19,150	19,150	19,880	19,890	21,130	21,130	21,800	21,800
			16	19,300	19,300	19,840	19,850	21,310	21,310	21,760	21,760
			17	19,260	19,260	19,940	19,950	21,270	21,270	21,880	21,890
			18	19,410	19,410	19,910	19,920	21,450	21,450	21,840	21,850
			19	19,370	19,370	19,950	19,960	21,410	21,410	21,940	21,950
			20	19,520	19,520	19,980	19,990	21,590	21,590	21,910	21,920
			21	19,480	19,480	20,005	20,015	21,550	21,550	21,950	21,960
			22	19,630	19,630	20,021	20,033	21,730	21,730	21,980	21,990
			23	19,590	19,590	20,021	20,033	21,690	21,690	22,021	22,033
			24	19,740	19,740			21,830	21,830		
			25	19,700	19,700			21,790	21,790		
			26	19,850	19,850			21,900	21,900		
			27	19,810	19,810			21,860	21,860		
			28	19,920	19,920			21,950	21,950		
			29	19,880	19,880	15,700	15,700	21,910	21,910		

Таблица 7

Размеры в мм

Обозначение протяжки	Примечание	Исполнение	$z \times d \times D$	Сочетание допусков полей D и h	ϕ	D_1	D_2	D_3	D_4 , не более	D_5	D_6	D_7	L	t	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
2402-1133		1		H7D9	5,060	20	21	23,3	20,9	24	19	—	600	17	280	21	187		
2402-1134		2		H7F10	5,053							18	700						
2402-1135		1	$6 \times 21 \times 25$	H7F10	5,053							—	600						
2402-1136		2		H8F8	5,028							18	700						185
2402-1137		1		H8D9	5,060							18	700						
2402-1138		2										—	600						
2402-1139		1										18	700						
2402-1141		2										18	700						
2402-1142		1		H7D9	6,060							—	750						
2402-1143		2										18	850						
2402-1144		1	$6 \times 23 \times 28$	H7F10	6,053	22	23	25,6	22,9	26	21	—	750						200
2402-1145		2		H8F8	6,028							18	850						
2402-1146		1										—	750						
2402-1147		2		H8D9	6,060							18	850						
2402-1148		1										—	750						
2402-1149		2										18	850						
2402-1151		1		H7D9								—	675						
2402-1152		2										25	800						
2402-1153		1	$6 \times 26 \times 30$	H7F10	6,053	25	26	28,0	25,9	29	24	—	675						
2402-1154		2		H8F8	6,028							25	800						205
2402-1155		1										—	675						
2402-1156		2		H8D9								25	800						
2402-1157		1										—	675						
2402-1158		2										25	800						
2402-1159		1	$6 \times 26 \times 32$	H7D9	6,060			28,9				—	825						210
2402-1161		2										25	950						
2402-1162		1										—	825						
2402-1163		2		H7F10	6,053							25	950						

Таблица 8

Размеры в мм


Номера и диаметры D , d , d_1 , d_2	Шлицы ШД	Шлицы ШД	Размеры в мм											
			$6 \times 21 \times 25$				$6 \times 23 \times 28$				$6 \times 26 \times 30$			
Обозначение прокладки	Шлицы ШД	Шлицы ШД	2402-1133	2402-1137	2402-1142	2402-1146	2402-1151	2402-1155	2402-1159	2402-1164	2402-1168	2402-1173	2402-1177	2402-1182
			2402-1134	2402-1138	2402-1143	2402-1147	2402-1152	2402-1156	2402-1161	2402-1165	2402-1174	2402-1178	2402-1183	
			2402-1135	2402-1139	2402-1144	2402-1148	2402-1153	2402-1157	2402-1162	2402-1166	2402-1171	2402-1175	2402-1184	
			2402-1136	2402-1141	2402-1145	2402-1149	2402-1154	2402-1158	2402-1163	2402-1167	2402-1172	2402-1176	2402-1181	
Сочетание полостей допусков D и d	Шлицы ШД	Шлицы ШД	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	H8F8; H8D9	H7D9; H7F10	
			$6 \times 21 \times 25$				$6 \times 23 \times 28$				$6 \times 26 \times 30$			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			22,040	22,040	24,000	24,000	27,000	27,000	27,000	27,200	27,200	29,040	29,200	29,200
Шлицевых ШД	Шлицевых ШД	Шлицевых ШД	22,440	22,440	24,400	24,400	27,330	27,330	27,330	27,600	27,600	29,460	29,700	29,700
			22,840	22,840	24,800	24,800	27,660	27,660	27,660	28,000	28,000	29,880	30,200	30,200
			23,240	23,240	25,200	25,200	27,990	27,990	27,990	28,400	28,400	30,300	30,700	30,700
			23,480	23,480	25,600	25,600	28,240	28,240	28,240	28,800	28,800	30,520	31,200	31,200
			23,440	23,440	25,780	25,780	28,200	28,200	28,200	29,030	29,030	30,480	31,700	31,700
			23,720	23,720	25,740	25,740	28,490	28,490	28,490	28,990	28,990	30,740	31,920	31,920
			23,680	23,680	25,960	25,960	28,450	28,450	28,450	29,260	29,260	30,700	31,880	31,880
			23,960	23,960	25,920	25,920	28,740	28,740	28,740	29,220	29,220	30,960	32,140	32,140
			23,920	23,920	26,140	26,140	28,700	28,700	28,700	29,490	29,490	30,920	32,100	32,100
			24,200	24,200	26,100	26,100	28,980	28,980	28,980	29,450	29,450	31,180	32,360	32,360
			24,160	24,160	26,320	26,320	28,950	28,950	28,950	29,720	29,720	31,140	32,320	32,320
			24,440	24,440	26,280	26,280	29,240	29,240	29,240	29,680	29,680	31,400	32,580	32,580
			24,400	24,400	26,500	26,500	29,200	29,200	29,200	29,950	29,950	31,360	32,540	32,540
Чистовых	Чистовых	Чистовых	24,680	24,680	26,460	26,460	29,490	29,490	29,490	29,910	29,910	31,620	32,800	32,800
			24,640	24,640	26,680	26,680	29,450	29,450	29,450	30,180	30,180	31,580	32,760	32,760
			24,800	24,800	26,640	26,640	29,740	29,740	29,740	30,140	30,140	31,790	33,020	33,020
			24,760	24,760	26,860	26,860	29,700	29,700	29,700	30,410	30,410	31,750	32,980	32,980
			24,880	24,880	26,820	26,820	29,840	29,840	29,840	30,370	30,370	31,890	33,240	33,240
			24,840	24,840	27,040	27,040	29,800	29,800	29,800	30,640	30,640	31,850	33,200	33,200
			24,940	24,940	27,000	27,000	29,910	29,910	29,910	30,600	30,600	31,940	33,460	33,460
			24,910	24,910	27,220	27,220	29,870	29,870	29,870	30,870	30,870	31,910	33,420	33,420
			24,950	24,950	27,180	27,180	29,960	29,960	29,960	30,830	30,830	31,950	33,680	33,680
			24,950	24,950	27,180	27,180	29,960	29,960	29,960	30,830	30,830	31,950	33,680	33,680

Продолжение табл. 8

Номера и диаметры D , зубьев		Размеры в мм												Обозначение проточки	
		$z \times d \times D$				$6 \times 23 \times 28$				$6 \times 26 \times 30$					
Шлицевых	Ш	Число зубьев	$6 \times 21 \times 25$		$6 \times 23 \times 28$		$6 \times 26 \times 30$		$6 \times 26 \times 32$		$6 \times 28 \times 32$		$6 \times 28 \times 34$		Сочетание полей допусков D и d
			2402-1133	2402-1137	2402-1142	2402-1146	2402-1151	2402-1155	2402-1159	2402-1164	2402-1168	2402-1173	2402-1177	2402-1182	
шлицевых	Ш	24	24,980	24,980	27,400	27,400	29,930	29,930	31,100	31,100	31,980	31,990	33,640	33,640	2402-1183
		25	25,005	25,010	27,360	27,360	29,970	29,970	31,060	31,060	32,005	32,020	33,800	33,800	2402-1184
		26	25,021	25,033	27,580	27,580	30,005	30,005	31,330	31,330	32,025	32,039	33,760	33,760	2402-1185
		27	25,021	25,033	27,540	27,540	30,021	30,033	31,290	31,290	32,025	32,039	33,880	33,880	H8F8; H8D9
		28			27,760	27,760	30,021	30,033	31,560	31,560			33,840	33,840	
		29			27,720	27,720			31,520	31,520			33,940	33,940	
		30			27,880	27,880			31,790	31,790			33,910	33,910	
		31	25,021	25,033	27,840	27,840	30,021	30,033	31,750	31,750	32,025	32,039	33,950	33,950	H8F8; H8D9
		32			27,940	27,940			31,890	31,890			33,980	33,980	
		33			27,910	27,910			31,850	31,850			34,005	34,005	
		34			27,950	27,950			31,940	31,940			34,025	34,025	
		35	25,021	25,033	27,980	27,980	30,021	30,033	31,910	31,910	32,025	32,039	34,025	34,025	H8F8; H8D9
		36			28,005	28,010			31,950	31,950					
		37			28,021	28,033			31,980	31,980					
		38			28,021	28,033			32,005	32,020					
шлицевых	Ш	39	25,021	25,033	28,021	28,033	30,021	30,033	32,025	32,039	32,025	32,039	34,025	34,025	H8F8; H8D9
		40			28,021	28,033			32,025	32,039					
		41			28,021	28,033			32,025	32,039					
		42			28,021	28,033			32,025	32,039					
		43			28,021	28,033			32,025	32,039					
		44			28,021	28,033			32,025	32,039					
		45			28,021	28,033			32,025	32,039					

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 9.



* Размер для справок.

Черт. 8

Таблица 9

Размеры в мм

Обозначение протяжки	$z \times d \times D$	Номер прохода	Сочетание полей допусков D и d	b	$f \pm 0,2$	d_0		Длина протягивания		Усилие протягивания P , Н (кгс), при переднем угле		
						Номинал.	Пред. откл.	Для протяжек из быстрорежущей стали	Для протяжек из стали ХВГ	20°	15°	10°
2402-1081	$6 \times 11 \times 14$	1	*	3,0	0,3	11,00	$+0,018$ 0	12—19	—	13000 (1325)	14205 (1448)	—
2402-1102		2	H7D9									
2402-1103			H7F10									
2402-1104			H8F8									
2402-1105			H8D9									
2402-1082	$6 \times 13 \times 16$	1	*	3,5		13,00		16—27	—	12085 (1232)	13205 (1346)	—
2402-1106		2	H7D9									
2402-1107			H7F10									
2402-1108			H8F8									
2402-1109			H8D9									
2402-1083	$6 \times 16 \times 20$	1	*	4	15,65	21—28	—	15355 (1565)	16775 (1710)	—		
2402-1111		2	H7D9									
2402-1112			H7F10									
2402-1113			H8F8									
2402-1114			H8D9									
2402-1084	$6 \times 16 \times 20$	1	*	4	15,65	26—38	—	16630 (1695)	16922 (1725)	—		
2402-1115		2	H7D9									
2402-1116			H7F10									
2402-1117			H8F8									
2402-1118			H8D9									

Обозначение протяжки	$z \times d \times D$	Номер прохода	Сочетание полей допусков D и d	b	f +0,2	d_0		Длина протягивания		Усилие протягивания P, N (кгс), при переднем угле			
						Номин.	Пред. откл.	Для протяжек из быстрорежущей стали	Для протяжек из стали ХВГ	20°	15°	10°	
2402-1085	$6 \times 18 \times 22$	1	*	5	0,3	17,65	+0,110 0	21—33		20650 (2105)	22565 (2300)	—	
2402-1086													
2402-1119													
2402-1121													
2402-1122													
2402-1123													
2402-1124													
2402-1125													
2402-1126													
2402-1127													
2402-1087		1	*					30—42		—	21095 (2105)	23055 (2350)	—
2402-1128		2	H7D9										
2402-1129			H7F10										
2402-1131			H8F8										
2402-1132	H8D9												
2402-1088	$6 \times 21 \times 25$	1	*	6	0,3	20,65	+0,130 0	32—50		32—42	34140 (3480)	37280 (3800)	40075 (4085)
2402-1089		2	H7D9										
2402-1133			H7F10										
2402-1134			H8F8										
2402-1135			H8D9										
2402-1136		2	H7F10										
2402-1137			H8F8										
2402-1138			H8D9										
2402-1139													
2402-1141													
2402-1091	$6 \times 23 \times 28$	1	*	6	0,3	22,65	+0,130 0	36—64		41990 (4280)	34140 (4675)	49295 (5025)	
2402-1092		2	H7D9										
2402-1142			H7F10										
2402-1143			H8F8										
2402-1144			H8D9										
2402-1145		2	H7F10										
2402-1146			H8F8										
2402-1147			H8D9										
2402-1148													
2402-1149													
2402-1093	$6 \times 26 \times 30$	1	*	6	0,3	25,50	+0,130 0	40—70		50525 (5150)	55180 (5625)	59350 (6050)	
2402-1094		2	H7D9										
2402-1151			H7F10										
2402-1152													
2402-1153													
2402-1154													

Продолжение табл. 9

Размеры в мм

Обозначение проточки	$z \times d \times D$	Номер прохода	Сочетание полей допусков D и d	b	$f = 0,2$	d_0		Длина протягивания		Усилия протягивания P , Н (кгс), при переднем угле		
						Номин.	Пред. откл.	Для протяжек из быстрорежущей стали	Для протяжек из стали ХВГ	20°	15°	10°
2402-1155	$6 \times 26 \times 30$	2	H8F8	6	0,3	25,5		40—70		50525 (5150)	55180 (5625)	59350 (6050)
2402-1156												
2402-1157												
2402-1158			H8D9									
2402-1095	$6 \times 26 \times 32$	1	*	6	0,4	25,5		40—75		50080 (5105)	54740 (5580)	58860 (6000)
2402-1096												
2402-1159		2	H7D9									
2402-1161												
2402-1162			H7F10									
2402-1163												
2402-1164			H8F8									
2402-1165												
2402-1166			H8D9									
2402-1167												
2402-1097	$6 \times 28 \times 32$	1	*	7	0,3	27,5		45—80		60430 (6160)	66025 (6730)	—
2402-1098												
2402-1168		2	H7D9									
2402-1169												
2402-1171			H7F10									
2402-1172												
2402-1173			H8F8									
2402-1174												
2402-1175			H8D9									
2402-1176												
2402-1099	$6 \times 28 \times 34$	1	*	7	0,4	27,5		45—80		61510 (6270)	67200 (6850)	—
2402-1101												
2402-1177		2	H7D9									
2402-1178												
2402-1179			H7F10									
2402-1181												
2402-1182			H8F8									
2402-1183												
2402-1184			H8D9									
2402-1185												

* Для всех сочетаний полей допусков.

Примечание. Поле допуска размера d — Н11.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Наибольшие расчетные усилия протягивания P указаны для обработки деталей из стали I—V групп обрабатываемости в состоянии поставки.

Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов величину P следует умножить на коэффициент K , указанный в ГОСТ 24818.

Для протягивания отверстий в деталях из стали V группы обрабатываемости протяжки с подачей более 0,05 мм на сторону применять не рекомендуется.

Примечание. Группы обрабатываемости протягиваемых материалов указаны в ГОСТ 20365.

5. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034, формы В и Т. Протяжки с хвостовиком диаметром 18 мм и менее допускается изготавливать с центровыми отверстиями формы А.

6. Хвостовики — по ГОСТ 4044, у протяжек $6 \times 11 \times 14$ — тип 1, исполнение 1, у остальных протяжек — тип 2, исполнение 1.

Хвостовики типа 1, исполнения 2 и типа 2, исполнений 2, 3 и 4 изготавливаются по заказу потребителя.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — H16, валов — h16, остальных — $\pm \frac{IT16}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Допуск симметричности боковых поверхностей фасочных зубьев относительно боковых поверхностей шлицевых зубьев не должен превышать 0,05 мм.

9. Форма и размеры профиля зубьев, группа заточки и форма передней грани зуба — по ГОСТ 20365.

10. Задний угол зубьев протяжек должен быть:

3° — черновых, переходных и чистовых Ш_д и фасочных;

2° — чистовых Ш_д и круглых;

1° — калибрующих.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Протяжки для сочетаний полей допусков H7D9, H8D9 и H8F8 изготавливать без боковой ленточки f не рекомендуется.

12. Типовой чертеж протяжки указан в приложении к ГОСТ 24823.

13. Технические требования — по ГОСТ 28442.